

6. ՊԱՐՈՒԲԱԿԱՀԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

Էջ

ՊԱՐՈՒԲԱԿԱՀԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

6.1	Պարուրակահան կտրիչներ և սամրեր	2
6.2	Ներապարուրակիչներ	5
6.2.1	Ներապարուրակիչի կառուցվածքային տարրերը.....	6
6.2.2	Պարուրակի պրոֆիլ չափերը և բույսովածքները	17
6.2.3	Ներապարուրակիչների լրակազմներ	20
6.3	Արտապարուրակիչներ	22
6.4	Պարուրակամշակման ֆրեզներ	27
6.5	Պարուրակագրումակման գործիքներ	34
6.6	Պարուրակամշակման գլխիկներ	41

ՊԱՐՈՒԲԱԿԱՀԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

Պարուրակների մշակման համար օգտագործվում են տարբեր եղանակներ և գործիքներ, որոնց ընտրությունը կախված է պարուրակի տեսակից, չափերից, մշակվող մակերևույթի որակին և չափերին ներկայացվող ճշտության պահանջներից և այլն:

Նախապատրաստվածների վրա պարուրակների ստացումն իրագործվում է, հիմնականում, հետևյալ եղանակներով՝

- 1) պարուրակի պրոֆիլի ձևափորումը կտրող գործիքով,
- 2) պարուրակի պրոֆիլի ձևափորումը արտաճզմիչ գործիքով,
- 3) պարուրակի պրոֆիլի ձևափորումը գրտնակման գործիքով:

Պարուրակների մշակումը կտրման եղանակով իրականացվում է պարուրակահանման կտրիչներով, սանրերով, ներապարուրակիչներով, արտապարուրակիչներով, պարուրակահանման գլխիկներով, պարուրակահանման ֆրեզներով, հղկաքարերով:

Կտրիչներով և սանրերով պարուրակահանումը լայն տարածում է գտնել խառատային ավտոմատների վրա՝ փոքր խմբաքանակի նախապատրաստվածքների մշակման դեպքում: Մանեկների և նախապատրաստվածքների մեջ ներդին պարուրակների մշակման համար լայն տարածում են գտնել ներապարուրակիչները, որոնք կիրառվում են մանեկամշակման և

ավտոմատ հաստոցներում: Զնայած որոշակի թերություններին՝ արտադրության մեջ, շնորհիվ իրենց համապիտանիության, էժանության և շահագործման պարզության, արտաքին պարուրակների մշակման համար լայն տարածում են գտել արտապարուրակիչները:

Պարուրակամշակող գլխիկները, որոնք օգտագործվում են ներքին և արտաքին պարուրակների մշակման համար, այլ գործիքների համեմատ ունեն մի շարք առավելություններ, սակայն շահագործման տեսակետից բարդ են:

Պարուրակամշակող ֆրեզներն օգտագործվում են արտաքին և ներքին սրանկյուն և սեղանաձև պրոֆիլներով պարուրակների մշակման համար և ապահովում են մշակման բարձր արտադրողականություն:


Պարուրակամշակումը լայն տարածում է գտել շնորհիվ այն բանի, որ ապահովում է մշակվող պարուրակի չափի և մակերևույթի մաքրություն բարձր ճշտություն: Սովորաբար այս եղանակով են մշակվում նաև հոծ, միսված նախապատրաստվածքի վրա պարուրակները:

Արտաճզմնան եղանակով պարուրակների ծևափորումը բնութագրվում է նրանով, որ աշխատանքի ընթացքում առաջանում են մեծ շփման ուժեր, քանի որ նախապատրաստվածքը և գործիքը աշխատում են որպես առանց բացակի սահող զույգ: Այս եղանակով աշխատում են առանց տաշենային ակոսի ներպարուրակիչները և արտաքին պարուրակների մշակման հավաքովի արտաճզմնան արտապարուրակիչները:

Պարուրակների ծևափորման առաջադեմ եղանակներից է հոլովակներով և արտապարուրակիչներով գրտնակմանք պարուրակների ստացումը: Գրտնակումը տարբերվում է արտաճզմումից նրանով, որ գործիքը և նախապատրաստվածքը կազմում են ոչ թե սահող, այլ գլորման զույգ, որի հետևանքով զգալիորեն փորքանում են շփման ուժերը: Այդ գործիքներից են պարուրակագրտնակման հոլովակները, հարթ գրտնակները, պարուրակագրտնակման գլխիկները:

6.1 Պարուրակամշակման կտրիչներ և սանրություն

Պարուրակամշակման կտրիչները նախատեսված են տարբեր պրոֆիլների (սրանկյուն, սեղանաձև, ուղղանկյուն) արտաքին և ներքին պարուրակների մշակման համար: Ըստ կառուցվածքի լինում են՝ **ձողային** (նկ. 6.1ա), **պրիզմաձև** (նկ. 6.1բ) և **կլոր** (նկ. 6.1գ):



Նկ. 6.1. Պարուրակային կտրիչներ

Նշված կտրիչները բնութագրվում են նրանով, որ պարուրակի վերջնական ձևափորման պահին նրանց կտրող եզրը գտնվում է պարուրակի պտուտակային մակերևույթի վրա:

Պարուրակամշակման ձողային կտրիչները նման են սովորական խառատային կտրիչին: Նրանց գլխիկի մասն ունի որոշակի ձև և կտրող եզրի ձևը համապատասխանում է մշակվող պարուրակի պրոֆիլին:

Պարուրակի բարձրացման անկյան ($\tau < 3...4^\circ$) փոքր արժեքի դեպքում կտրիչը տեղակայվում է այնպէս, որ նրա պրոֆիլի առանցքը լինի ուղղահայաց նախապատրաստվածքի առանցքին: Կտրիչի կողային կտրող եզրերը նախապատրաստվածքի հետ շփվում են փոքր տեղամասով և գտնվում են համարյա նույն կտրման պայմաններում: Դրա համար կողային կտրող եզրերի վրա հետին α_1 և α_2 անկյունները վերցվում են նույն՝ նախնական մշակման համար՝ $4...6^\circ$, վերջնամշակման համար՝ $8...10^\circ$:

Կտրիչի զագարում հետին α անկյունը վերցվում է $15...20^\circ$: Պարուրակի բարձրացման անկյան ($\tau > 3...4^\circ$) մեծ արժեքի դեպքում կտրիչը նախապատրաստվածքի առանցքի նկատմամբ տեղակայվում է թեքված՝ τ անկյան չափով: Այս դեպքում կտրիչի կողային կտրող եզրերի վրա հետին α_1 և α_2 անկյունները վերցվում են տարեր՝ կտրման հավասար պայմաններ


ապահովելու նպատակով: Կտրիչի կտրող հատկությունների հեշտ վերականգնմանելու նպատակով առջևի ց անկյունը վերցվում է հավասար 0° -ի:

Այս կտրիչները սրումների բազմակի հնարավորություն չեն տալիս, բացի այդ, նրանց սրումը և տեղակայումը բավականին աշխատատաք է:

Սրման և տեղակայման գործընթացի հեշտացման նպատակով օգտագործվում են պարուրակամշակման պրիզմաձև ձևավոր կտրիչներ, որոնց սրումն իրականացվում է միայն առջևի նիստով, իսկ տեղակայումը կատարվում է հատուկ հարմարանքում, որն ապահովում է հաստատուն $\alpha = 15^\circ$ հետին անկյունը՝ $\gamma = 0^\circ$:

Պարուրաստնան տեսակետից ավելի պարզ են պարուրակամշակման կլոր ձևավոր կտրիչները, որոնց տեղակայումը կատարվում է հատուկ հարմարանքի մեջ, և կտրիչը սրվում է միայն առջևի նիստով: Այս կտրիչների առավելությունն այն է, որ դրանք կարելի է սրել բազմակի անգամներ:

Կտրիչներով պարուրակամների մշակումն իրագործվում է մի քանի անցումներով: Անցումների թվի նվազեցման և արտադրողականության բարձրացման նպատակով կիրառվում են պարուրակամշակման սանրեր, որոնք կիրառվում են փոքր քայլով փափուկ նյութերի վրա պարուրակամների մշակման համար: Պարուրակամշակման կտրիչների նման պարուրակամշակման սանրերը լինում են ձողային (նկ. 6.2ա), պրիզմաձև (նկ. 6.2բ) և կլոր (նկ. 6.2ց):



Նկ. 6.2. Պարուրակամշակման սանրեր

Սանրի կտրող l_1 նմասը պատրաստվում է $\varphi = 25...30^\circ$ թերությամբ: Դրա շնորհիվ հանվող թողնվածքը բախչվում է սանրի 2-3 ատամների միջև, որը թույլ է տալիս նվազեցնել անցումների թիվ կտրման ժամանակ: Սանրի տրամաշափող մասը (4...6) ատամ նախատեսված է պարուրակի մաքրման համար:

Ավելի մեծ տարածում ունեն կլոր սանրերը, որոնց պատրաստումը հեշտ է, և դրանք թույլ են տալիս մեծ թվով սրումներ:

Կլոր սանրերը սովորաբար նախագծվում են պտուտակային գալար-ներով, որոնց բարձրացման անկյունը հավասար է մշակվող պարուրակի բարձրացման անկյանը: Պարուրակի փոքր բարձրացման անկյան դեպքում միայն սանրն արփում է օղակներով: Նախապատրաստվածքի վրա արտաքին աջ պարուրակի մշակման համար օգտագործվում են ձախ պարուրակով սանրեր, իսկ արտաքին ձախ պարուրակի մշակման համար՝ աջ պարուրակով սանրեր: Դրա շնորհիվ սանրի կողային ատամների վրա հետին անկյունը մոտավորապես ստացվում է նույնը: Պտուտակային հետին մակերևույթ ունեցող սանրերն ապահովում են կտրման էլ ավելի լավ պայմաններ և հեշտ են պատրաստվում:

6.2 Ներպարուրակի մեջ

Ներպարուրակիները նախատեսված են անցքերում պարուրակներ մշակելու համար: Ըստ օգտագործման և կառուցվածքի լինում են.

1) **Զետրիք՝** ձեռքով պարուրակներ մշակելու համար: Դրանք սովորաբար մեկ, երկու կամ երեք հատ են՝ մեկ լրակազմի մեջ:

2) **Սեքենայակամ՝** հաստոցի վրա պարուրակներ մշակելու համար:

3) **Մանեկային՝** մանեկամշակման հաստոցի վրա մանեկների մեջ պարուրակներ մշակելու համար:

4) **Արտապարուրակային և մատայիճ՝** արտապարուրակիչներում պարուրակներ մշակելու և տրամաչափելու համար:

5) **Խողովակային՝** խողովակներում և կցորդիչներում խողովակային պարուրակներ մշակելու համար:

6) **Կոճական՝** կոճական պարուրակներ մշակելու համար:


7) **Հավաքովի կարգավորվող և չկարգավորվող կառուցվածքով՝** ներքին պարուրակների մշակման գլխիկներ:

8) **Հատուկ կոմքինացված** (գայլիկոն-ներպարուրակիչ), **աստիճանավոր** և այլն:

Ներպարուրակիչի տեսակի ընտրության ժամանակ հաշվի են առնվում պարուրակի չափերը և նրա ճշտությունը, անցքի տեսակը (խոլ, անցողիկ), նախապատրաստվածքի նյութը և արտադրության պայմանները:

6.2.1 Ներպարուրակիչի կառուցվածքային տարրեր


Ներպարուրակիչի հիմնական կառուցվածքային տարրերը բերված են նկ. 6.3ա-ում:



Նկ. 6.3. Ներպարուրակիչի կառուցվածքը

Դրանք են՝ 1 կտրող մասը, 2 տրամաչափող մասը, 3 պոչամասը՝ 4 ամրացվող մասով, 5 ատամների քանակը, ատամի և 6 ակոսի ծեր և դրանց ուղղությունը, կտրող և տրամաչափող մասերի երկրաչափական տարրերը, ներպարուրակիչի պարուրակի պրոֆիլը և նրա չափերը:

Ներպարուրակիչի կտրող մասը նրա կարեոր կառուցվածքային տարրն է, քանի որ կատարում է պարուրակի պրոֆիլի մշակման հիմնական աշխատանքը (նկ. 6.4): Կտրման աշխատանքն առանձին՝ մեծ թվով կտրիչների վրա բաշխելու նպատակով, ներպարուրակիչի կտրող մասը ձևափորվում է կոնի տեսքով՝ ներպարուրակիչի առանցքի նկատմամբ կոնի ծնիջի գանձյան թեքությամբ:



Նկ. 6.4. Ներպարուրակիչի կտրող մասի տարրերի որոշումը

Կտրող մասի երկարությունն ազդում է մշակման արտադրողականության, գործիքի կայունության և մշակվող պարուրակի ճշտության վրա: Ներպարուրակիչի կտրող մասի յուրաքանչյուր փեսուրի (ատամի) կողմից հանված շերտի լայնակի հաստությը կարելի է ներկայացնել a' հաստությամբ և b լայնությամբ սեղանի տեսքով: Փառագաներու անկյան գործում կարելի է a' -ը փոխարինել a -ով (a -ն ներպարուրակիչի առանցքին ուղղահայաց հարթության մեջ հանվող շերտի հաստությունն է), որը հաշվում է հետևյալ եղանակով՝ $a' = a \cos \varphi$:

Նորմալ կտրման պայմանների դեպքում կտրող մասի ամբողջ երկարության վրա հանվող շերտի հաստությունը մնում է նույնը, որը հաշվում է հետևյալ բանաձևով (6.1).

$$a = \frac{h}{n}, \quad (6.1)$$

որտեղ՝ n -ը կտրող երկարության վրա կտրիչների թիվն է,

h -ը ներպարուրակիչի կողմից մշակվող պարուրակի փաստացի բարձրությունն է, որի արժեքը որոշվում է՝ $h = l_{t,p} \operatorname{tg} \varphi$,

որտեղ $l_{t,p}$ -ն՝ կտրող մասի էֆեկտիվ (արդյունարար) երկարությունն է և որը որոշվում է.

$$l_{t,p} = \frac{d - d_w}{2 \operatorname{tg} \varphi}, \quad (6.2)$$

որտեղ՝ d -ն ներպարուրակիչի արտաքին տրամագիծն է,

d_w -ն՝ անցքի նախնական տրամագիծը:

Պարուրակի պրոֆիլը ձևավորող ատամների թիվը կտրող մասի արդյունարար երկարության վրա որոշվում է՝ $n = l_{t,p} z/p$, որտեղ z -ը ներպարուրակիչի ատամների (տաշեղային ակոսների) թիվն է, p -ն՝ պարուրակի քայլը: Հետևաբար՝

$$a = \frac{p \operatorname{tg} \varphi}{z}: \quad (6.3)$$

Բանաձևից հետևում է, որ հաճվող շերտի հաստությունը կախված է պարուրակի քայլից, փետուրների (տաշեղային ակոսների) թվից և կտրող մասի թերման գումարից:

Ներպարուրակիչի առջևի ճակատային մասի d_δ տրամագիծը վերցվում է մշակվող անցքի d_w տրամագծից $0,1 \dots 0,35$ մմ չափով փոքր, որպեսզի ապահովի ներպարուրակիչի ուղղորդված ներխրումը մշակման ենթակա անցքի մեջ որոշակի m չափով:

Ընդունվում է $m = f l_1$, որտեղ՝ $f = 0,30 \dots 0,18$, $2 \dots 30$ մմ տրամագծով ներպարուրակիչների համար:

Առջևի ճակատային մասում տրամագիծը որոշվում է.

$$d_\delta = d_w - 2m \operatorname{tg} \varphi = d_w - 2f l_1 \operatorname{tg} \varphi, \quad (6.4)$$

իսկ կտրող մասի երկարությունը՝

$$l_1 = (d - d_\delta) / 2 \operatorname{tg} \varphi = (d - d_w) / 2 \operatorname{tg} \varphi (1 - f), \quad (6.5)$$

որտեղ՝ d -ն ներպարուրակիչի արտաքին տրամագիծն է:

Կտրող մասի թերման գումարը տվյալ չափի ներպարուրակիչի համար որոշվում է՝ $\operatorname{tg} \varphi = a z/p$: Սովորաբար տվյալ տեսակի ներպարուրակիչի

համար φ -ն վերցվում է հաստատուն (օրինակ՝ մանեկային ներպարուրակիչների համար՝ $\varphi = 3^{\circ}30'$):

Քանիունը փոքրացնելիս փոքրանում է հանվող շերտի a հաստությունը և մեծանում ներպարուրակիչի կայունությունը: Սակայն $a < 0,015$ մմ հաստության դեպքում կտրման գործնաբացը դժվարանում է, նույնիսկ՝ դառնում անհնարին: Կտրման փոխարեն տեղի է ունենում տրորում, որը բացասաբար է ազդում գործիքի կայունության վրա: Ուստի հանվող շերտի հաստությունը չպետք է փոքր լինի ներպարուրակիչի կտրող եզրի կլրացման շառավղից, որն արագահատ պղղպատներից պատրաստված գործիքների կարող է կազմել 0,015 մմ: Այսպիսով, հանվող շերտի հաստությունը վերցվում է 0,02...0,15 մմ սահմանում: Ավելի մեծ արժեքների դեպքում կտրուկ վատանում է մշակվող մակերևույթի մաքրությունը:

Աղյուսակ 6.1

Հանվող շերտի հաստու- թյունը, մմ	Մշակվող նյութը			
	Պողպատ	Թուց	Ամուր պղղպատ, տիտանի համաձուլվածք	Ալյումինի համաձուլ- վածք
a	0,02...0,05	0,04...0,07	0,015...0,02	0,05...0,06

Աղյուսակ 6.1-ում բերված են a -ի արժեքները՝ կախված մշակվող նյութից:

Կտրող մասի l_1 երկարությունը վերցվում է՝ կախված անցքի ձևից (խոլ, անցողի), ներպարուրակիչի տեսակից (մեքենայական, մանեկային), լրակազմի մեջ մտնող ներպարուրակիչի համարից: Օրինակ՝ մեքենայական ներպարուրակիչների մոտ խոլ անցքերի մեջ պարուրակների մշակման դեպքում կտրող մասի երկարությունը կազմում է՝ $l_1 = 2p$, երեք հատանի լրակազմով ներպարուրակիչների առաջին համարինը՝ $l_1 = 6p$, երկրորդ համարինը՝ $l_1 = 4p$, երրորդ համարինը՝ $l_1 = 2p$:

Ներպարուրակիչի ճիշտ աշխատանքի համար անհրաժեշտ է, որ նրա փետուրները շրջանագծով տեղաբաշխված լինեն հավասարաչափ և միանման ծոծրակված: Մեծ խփոցների առկայության դեպքում յուրաքանչյուր կտրող տարրի վրա ստացվում է անհավասարաչափ ծանրաբեռնվածություն, որն ազդում է մշակման ճշտության վրա: Առջևի և հետին մակերևույթներով սրումից հետո արտաքին տրամագծով մեքենայական ներպարուրակիչների

Կտրող մասի ատամների խփոցը չպետք է գերազանցի 30...40 մկմ, իսկ մանեկային ներպարուրակիչներին՝ 50...60 մկմ սահմանները:

Պարուրակի վերջնական ձևավորումը կատարվում է առաջին տրամաշափող գալարի անցումից հետո, քանի որ այն ունի մշակվող պարուրակի պրոֆիլի լրիվ բարձրությունը: Մյուս տրամաշափող ատամներն արդեն չեն մասնակցում կտրման գործընթացին, այլ ժառայում են որպես ուղղորդ՝ ներպարուրակիչը անցըի մեջ ուղղելու և առանձային ուղղությամբ համապատասխան քայլով տեղաշարժելու համար: Եթե մաշվում է տրամաշափող առաջին ատամը և կատարվում է ներպարուրակիչի սրում, տրամաշափման աշխատանքը կատարում է հաջորդ գալարը: Այսպես կրկնվում է յուրաքանչյուր սրումից հետո: Հետևաբար՝ տրամաշափող մասը պետք է դիտել նաև որպես կտրող մասի համար պահեստային մաս:

Ներպարուրակիչները մաշվում են, հիմնականում, հետին մակերևույթով՝ կոնից դեպի գլանականին անցման տեղամասում և ավելի քիչ չափով մաշվում են առջևի մակերևույթով: Այդ պատճառով էլ ներպարուրակիչները սրվում են ինչպես հետին, այնպես էլ առջևի մակերևույթներով, որը բարձրացնում է նրանց օգտագործման ժամկետը:

Ներպարուրակիչի տրամաշափող մասի պարուրակը պատրաստվում է հակառակ կոնականությամբ, որը նպաստում է կտրման ընթացքում շփման ուժերի փոքրացմանը: Պողպատների մշակման դեպքում հակառակ կոնականության արժեքը տատանվում է 100 մմ՝ երկարության վրա՝ 0,05...0,12 մմ, իսկ տիտանային համածովվածքների, ջերմակայուն պողպատների մշակման դեպքում՝ 0,16...0,20 մմ սահմաններում:

Տրամաշափող մասի երկարությունն ազդում է ներպարուրակիչի ընդհանուր երկարության վրա: Տրամաշափող մասի երկարության ընտրության ժամանակ հարկավոր է հաշվի առնել նաև մշակվող պարուրակի երկարությունը: Բոլոր սրումներից հետո տրամաշափող մասի երկարությունը պետք է կազմի մշակվող պարուրակի տրամագծի կեսից ավելին՝ միջին և խոշոր չափի ներպարուրակիչների համար, իսկ փոքր տրամագծով ներպարուրակիչների համար՝ պարուրակի տրամագծի 1,2...1,0 մասը: Անհրաժեշտ է նշել, որ տրամաշափող մասի երկարությունը չպետք է վերցնել մեծ, քանի որ նրա երկարության փոքրացմամբ, բարելավվում է ներպարուրակիչի աշխատանքը՝ շնորհիվ ոլորող մոմենտի փոքրացման:

Տրամաչափող մասի երկարությունը ձեռքի ներպարուրակիշների համար երաշխավորվում է 12...6, իսկ մանեկային ներպարուրակիշների համար՝ 8 գլաւը:

Մեծ դեր է խաղում տաշեղային ակոսների թիվը, քանի որ այն որոշում է հանվող շերտի հաստությունը և ազդում ոլորող մոմենտի մեծության վրա: Գործնականում լսյն տարածում են գտել 3 կամ 4 ակոսով ներպարուրակիշները: Փորձերը ցոյց են տվել, որ ոլորող մոմենտը առաջին դեպքում 10...20%-ով փոքր է, քանի երկրորդ դեպքում: Փոքր տրամագծով ներպարուրակիշների համար երաշխավորվում է օգտագործել երկու ակոս, որոնք ապահովում են մշակվող պարուրակի որակը, և աշխատանքը հեշտանում է:

Ներպարուրակիշի ակոսի պրոֆիլին ներկայացվում են հատուկ պահանջներ, քանի որ այն մեծ ազդեցություն է բողնում գործիքի աշխատանքի վրա: Այս առումով ներպարուրակիշի կառուցվածքը պետք է ապահովի.

1) բավարար տարածություն տաշեղի տեղավորման համար, հատկապես՝ խոլ անցքերի մեջ պարուրակ մշակող ներպարուրակիշներում, քանի որ այս դեպքում առաջացած տաշեղն ամբողջությամբ պետք է տեղավորվի ակոսի մեջ,

2) տաշեղագոյացման և տաշեղահեռացման լավ պայմաններ կտրման գործընթացում:

3) պարուրակը մշակելուց հետո, ներպարուրակիշը հետ պտտելիս, կտրման գործընթացի բացառում և կանխվի արդեն մշակված պարուրակի փշացումը,


4) կտրուկ անցումներից խուսափում՝ միսման ժամանակ ճաքերի առաջացման բացառման նպատակով:

Տաշեղային ակոսի պրոֆիլի հիմնական պարամետրերն են՝ ա) ակոսների թիվը, բ) միջուկի տրամագիծը ($d_{\text{ար}}$), գ) փետուրի (ատամի) լայնությունը (F), դ) առջևի անկյունը (γ), ե) ատամի թիկունքի անկյունը (ξ):

Նկ. 6.5-ում բերված է ներպարուրակիշի առանցքային հատույքը:

Կտրող և տրամաչափող մասերում ակոսի պրոֆիլը տարբեր է վերցվում: Քանի որ պարուրակամշակման ժամանակ տաշեղի հիմնական մասը հեռացվում է կտրող մասի կողմից, ուստի ակոսի խորությունը՝ տրամաչափող մասի համեմատ՝ այս տեղամասում վերցվում է մեծ, տաշեղի տեղավորման համար բավարար ծավալ ապահովելու նպատակով: Որպեսզի հանված տաշեղը չխտանա ակոսի մեջ և հեշտությամբ հեռացվի կտրման գոսոոց,

նպատակահարմաք է կտրող մասում ակոսը պատրաստել պտուտակավոր կամ թերված ($\lambda = 5...6^\circ$):



Նկ. 6.5. Ակոսի պրոֆիլը


Ներպարուրակիչի միջուկի տրամագիծը ($d_{\text{օլց}}$) պետք է վերցնել այնպիսի սահմաններում, որ ապահովվի նրա ամրությունը և ակոսի համար բավարար ծավալը:

Փետուրի F լայնությունը չպետք է մեծ լինի, քանի որ այն մեծացնելիս՝ մեծանում են շփման ուժերը և ակոսի մեջ տաշելի խտացման հավանականությունը, որը ներպարուրակիչի կոտրման պատճառ կարող է հանդիսանալ: Սակայն F -ը փոքրացնելով՝ նվազում է ներպարուրակիչի սրումների թիվը, վատանում ներպարուրակիչի ուղղվածությունն անցըն մեջ, և այն սկսում է աշխատել տատանումներով, որը բացասաբար է ազդում ճիշտ և մաքուր պարուրակի ստացման վրա:

Ներպարուրակիչի ատամի առջևի նիստը կարող է լինել հարթություն կամ մակերևույթ: Առաջին դեպքը (հարթություն) ավելի մեծ տարածում ունի սրման պարզության պատճառով և, քացի այդ, ատամի կողային կտրող եզրերի վրա պարուրակի պրոֆիլի ողջ բարձրությամբ առջևի անկյունը կտրուկ փոփոխություններ չի կրում, ինչպես երկրորդ (մակերևույթ) դեպքում: Սակայն մակերևույթի դեպքում լավանում են տաշեղագոյացումը և տաշեղահեռացումը:

Ներպարուրակիչը ետ պտտելիս առաջացած տաշեղը կարող է ատամի թիկունքի մասում ճմվել: Բացի այդ, ներպարուրակիչի ոչ աշխատանքային կտրող եզրը կարող է նաև կտրել մետաղը (մշակված մակերևույթը): Դա բացառելու նպատակով անհրաժեշտ է, որ ρ անկյունը արվի 90° -ից մեծ, այսինքն՝ ξ անկյունը կարելի է վերցնել $85\dots82^\circ$ սահմանում:

Ներպարուրակիչը հիմնականում պատրաստվում է ուղիղ ակոսներով, սակայն դյուրին տաշեղահեռացման նպատակով այն կարելի է պատրաստել պարուրակածն՝ $10\dots16^\circ$ թեքման անկյունով (նկ. 6.6):




Նկ. 6.6. Ակոսների ուղղությունը

Ակոսները պատրաստվում են երկու ուղղություններով՝ ձախ կամ աջ թեքված: Առաջին դեպքում, կտրման ընթացքում գոյացած տաշեղն իջնում է, (նկ. 6.6ա), երկրորդ դեպքում՝ բարձրանում (նկ. 6.6բ):

Առաջին դեպքը կիրառվում է անցողիկ անցքի մեջ պարուրակի մշակման, երկրորդը՝ խոլ անցքի մեջ պարուրակի մշակման համար:

Ուղիղ ակոսով ներպարուրակիչում նպատակահարմար է միայն կտրող մասում ակոսը պատրաստել թեքված կամ պտուտակային, որը նպաստում է



Նկ. 6.7. Ակոսի թեքությունը
կտրող մասում

լավ տաշեղահեռացմանը (նկ. 6.7):

Ակուսի թեքման անկյունը հաշվվում է հետևյալ բանաձևով.

$$\operatorname{tg} \lambda = \frac{h}{l_1 + c}, \quad (6.6)$$

որտեղ՝ $h = (0,5 \dots 0,7)F$, $c = 2 \dots 12$ մմ,

l_1 - ը՝ ներպարուրակիչի կտրող մասի երկարությունն է,

F -ը՝ փետուրի լայնությունը:

Ներպարուրակիչի կտրող հատկությունները կախված են առջևի՝ γ և հետին՝ α անկյունների ընտրությունից:

Առջևի անկյունն ընտրվում է՝ կախված մշակվող նյութի ֆիզիկա-մեխանիկական հատկություններից: Առջևի անկյան մեծացմանը բարելավ-վում է պարուրակահանման գործընթացը, հատկապես՝ մածուցիկ նյութերի մշակման ժամանակ և բարձրանում մշակվող մակերևույթի մաքրությունը: Սովորաբար, առջևի անկյունը կտրող և տրամաչափող մասերում վերցվում է իրար հավասար՝ $\gamma = 5 \dots 30^\circ$ սահմանում: Այն դեպքում, եթե կտրող մասում կատարված է ակուսի խորացում, նպատակահարմար է, որ կտրող և տրամաչափող մասերում առջևի անկյունները տարբեր լինեն: Մասնավորապես, կտրող մասում առջևի անկյունը $5 \dots 70^\circ$ -ով մեծ է տրամաչափող մասի անկյունից:

Ներպարուրակիչի վրա հետին անկյունը ստացվում է կտրող մասի արտաքին տրամագծով ծոծրակման միջոցով (նկ. 6.3թ): Հետին անկյան մեծությունը կախված է ներպարուրակիչի տեսակից և չափից, ինչպես նաև՝ մշակվող նյութից: Սերենայական և մանեկային ներպարուրակիչների համար երաշխավորվում է հետին անկյան արժեքը՝ $8 \dots 10^\circ$, իսկ ձեռքի ներպարուրակիչների համար՝ $6 \dots 8^\circ$ սահմանում: Որքան նյութը մածուցիկ է, այնքան α -ն պետք է լինի մեծ:

Ծոծրակման անկման k չափը որոշվում է հետևյալ բանաձևով.

$$k = \frac{\pi d}{z} \operatorname{tg} \alpha, \quad (6.7)$$

որտեղ z -ը՝ ատամների թիվն է, d -ն՝ ներպարուրակիչի արտաքին տրամագիծը, α -ն՝ հետին անկյունը:

Կտրող մասի ցանկացած ընթացիկ կետում հետին α_i անկյունը որոշվում է հետևյալ բանաձևով.

$$\operatorname{tg} \alpha_i = kz/\pi d_i, \quad (6.8)$$

որտեղ՝ d_i - ն՝ ուսումնախրվող կետում կոնի առանցքային հատույթի տրամագիծն է:

Ներպարուրակիչի կտրող եզրերին ուղղահայաց հատույթներում հետին անկյունները որոշվում են.

$$\operatorname{tg} \alpha_N = \operatorname{tg} \alpha_i \sin \frac{\varepsilon}{2}, \quad \operatorname{tg} \alpha_{N\eta} = \operatorname{tg} \alpha_i \sin(90^\circ - \varphi), \quad (6.9)$$

որտեղ $\varepsilon/2$ -ը՝ պարուրակի պրոֆիլի անկյան կեսն է; Հետին α_N անկյունը որոշվում է պրոֆիլով հղկված ներպարուրակիչների համար:

Պարուրակի պրոֆիլի ընթացիկ կետի համար առջևի անկյունը հաշվվում է հետևյալ բանաձևով.

$$\operatorname{tg} \gamma_i = \operatorname{tg} \gamma \frac{d}{d_i} : \quad (6.10)$$


Ներպարուրակիչի կտրող եզրերին ուղղահայաց հատույթներում առջևի անկյունները որոշվում են հետևյալ կերպ.

$$\operatorname{tg} \gamma_N = \operatorname{tg} \gamma_i \sin \frac{\varepsilon}{2}, \quad \operatorname{tg} \gamma_{N\eta} = \operatorname{tg} \gamma_i \sin(90^\circ - \varphi) : \quad (6.11)$$

Չիղկված ձեռքի ներպարուրակիչների ծոծրակումը կատարվում է միայն կտրող մասով: Տրամաշափող մասը ծոծրակման չի ենթարկվում, քանի որ ծոծրակման դեպքում փոքրանում է հենարանային մակերևույթը, և հերթական սրումների արդյունքում ներպարուրակիչը կորցնում է տրամագծային չափը: Բացի այդ, ներպարուրակիչը եւս պտտելիս հանված տաշեղը կարող է սեպվել ծոծրակված և մշակված պարուրակի մակերևույթների միջև, որի արդյունքում գործիքը կարող է լրվել անցքի մեջ, նույնիսկ՝ կոտրվել: Մանեկային չիղկված ներպարուրակիչները ծոծրակվում են նաև տրամաշափող մասի արտաքին տրամագծով, քանի որ մանեկային ներպարուրակիչը պարուրակի մշակման ավարտից հետո եւս չի պտտվում, ուրեմն այստեղ չկա նշված նախորդ վտանգը: Որպեսզի ներպարուրակիչն ունենա բավարար հենարանային մակերևույթ, աշխատանքի ընթացքում լավ ուղղվի անցքի մեջ, բույլատրի բազմակի սրումներ, անհրաժեշտ է ծոծրակումն իրականացնել ատամի F լայնության $2/3$ մասով, բողնիլով $1/3$ չափով չհանված շերտ:

Հղկված ներպարուրակիչների համար անհրաժեշտ է ծոծրակումը կատարել նաև տրամաշափող մասով, հակառակ պարագայում՝ կտրման գործընթացում առաջացած մետաղյա փոքրիկ մասնիկները, կաչելով ներ-

պարուրակիչի պարուրակի գալարներին, կղմվարացնեն նրա հետազա աշխատանքը, և գործիքը կարող է կոտրվել:



Նկ. 6.8. Տրամաշափող մասի ատամների կառուցվածքը


Այսպիսով, ներպարուրակիչի տրամաշափող մասը կարելի է պատրաստել՝ ա) առանց ծոծրակման (նկ. 6.8ա), բ) ատամը ծոծրակելով լայնության 2/3 մասով (նկ. 6.8բ), զ) ատամը ծոծրակելով ամրող լայնությամբ՝ $k=0,01...0,02$ մմ չափով (նկ. 6.8զ):

Մինչև 10 մմ տրամագծով ներպարուրակիչները մեծամասամբ պատրաստվում են առանց ծոծրակման, իսկ մանեկային ներպարուրակիչները ծոծրակվում են ատամի միայն 2/3 մասով, մնացած դեպքերում՝ ատամի ամրող F լայնությամբ:

Ծփման ուժերի փոքրացման նպատակով հաճախ ներպարուրակիչը ծոծրակման է ենթարկվում ոչ միայն արտաքին տրամագծով, այլև նաև՝ ատամի ամրող պրոֆիլով: Այս դեպքում կողային հետին անկյան արժեքը կազմում է 15...20°:

Փոքր չափերի ներպարուրակիչների շահագործման փորձից հետևում է, որ մեծամասամբ դրանք շարքից դուրս են գալիս ոչ թե մաշվելու, այլ ջարդվելու պատճառով, որը խոսում է նրանց անբավարար ամրության մասին: Ամրության բարձրացման նպատակով օգտագործվում են ակու չունեցող ներպարուրակիչներ (նկ. 6.9):

Սրանցում արվում են կարծ ակոսներ՝ միայն կտրող մասի կրկնակի երկարության չափով: Ակոսների թերման անկյունը վերցվում է 10...15° սահմանում և ուղղված է պարուրակին հակառակ: Ակոսային տեղամասում



Նկ. 6.9. Առանց ակոսի ներպարուրակիչներ


դեպի պոշամաս ներպարուրակիչի միջուկի տրամագիծը մեծանում է $5\ldots 10^{\circ}$ կոնականությամբ: Գործիքի նման կառուցվածքն ապահովում է տաշեղի հեռացումը մատուցման ուղղությամբ և այն օգտագործվում է միայն անցողիկ անցքերում պարուրակների մշակման համար: Շփման ուժերի նվազեցման նպատակով առանց ակոսի ներպարուրակիչների տրամաշափող մասը պատրաստվում է հակառակ կոնականությամ՝ $0,2 \text{ mm} \cdot 100 \text{ mm}$ երկարությամբ:

6.2.2 Պարուրակի պրոֆիլի չափերը և բույլտվածքները

Ներպարուրակիչի պարուրակի պրոֆիլի չափերի և բույլտվածքների նշանակումը կախված է պարուրակահանման անցքի պրոֆիլից, չափերից և ճշտությունից: Մանեկի (U'), հեղույսի (ζ), և ներպարուրակիչի (\mathcal{U}) համատեղված բույլտվածքի դաշտերը բերված են նկ. 6.10-ում (պարուրակային միացումն ունի անցումային նատեցվածք):

Ներպարուրակիչի և մանեկի արտաքին (d , D), միջին (d_2 , D_2) և ներքին (d_1 , D_1) տրամագծերի անվանական (նոմինալ) արժեքները նույնն են: Պա-

բուրակի պրոֆիլի չափերը կախված են պարուրակի տեսական պրոֆիլի H բարձրությունից, p քայլից և պրոֆիլի անկյան կեսից՝ $\varepsilon/2$ ($\varepsilon = 60^\circ$ մետրական պարուրակների համար): Ըստ ստանդարտի, մետրական պարուրակի չափերը որոշվում են հետևյալ կերպ:



Նկ. 6.10. Մանեկի, հեղուսի և ներպարուրակիչի բույլտվածքի համատեղված սխեման

$$H = 0,8660254p, \quad H_1 = 0,5412659p \text{ և } R = 0,1443276p:$$

Ներպարուրակիչի պարուրակի տարրերի $d, d_1, d_2, p, \varepsilon/2$ բույլտվածքները նշանակվում են՝ համաձայն գործող ստանդարտների:

Թույլտվածքների չափերը կախված են մանեկի պարուրակի ճշտությունից, իսկ պարուրակի մշակման դեպքում ներպարուրակիչի ճշտության դասն ընտրվում է ըստ մշակվող պարուրակի ճշտության աստիճանի: Մետրական պարուրակների համար ներպարուրակիչներն ունենում են 4 ճշտության դաս՝ $H1, H2, H3, H4$: Մշակվող պարուրակի $4H, 4H5H, 5H$ և $6G$ ճշտության աստիճանի համար ընտրվում է 1-ին դասի ճշտության ներպարուրակիչ ($H1$), $5H6H, 6H, 6G, 7G$ ճշտության աստիճանի համար՝ 2-րդ դասի ճշտության ներպարուրակիչ ($H2$), $6H$ ճշտության աստիճանի համար՝ 3-րդ դասի ճշտության ներպարուրակիչ ($H3$), $6H, 7H$ ճշտության աստիճանի համար՝ 4-րդ դասի ճշտության ներպարուրակիչ ($H4$):

Մանեկի պարուրակի թույլտվածքի նշանակումը առաջանում է ճշտության աստիճանի և միջին ու ներքին տրամագծերի հիմնական շեղումների զուգակցմամբ:

Ներպարուրակիչի պարուրակի միջին d_2 տրամագիծը նրա ճշտության աստիճանը բնութագրող հիմնական մեծությունն է, որի Td_2 թույլտվածքը նշանակում է՝ հաշվի առնելով d_2 , p , $\varepsilon/2$ պարամետրերի մաշման համար ապահովված (երաշխավորված) պաշարի սխալանքը.

$$Td_2 = 0,2 \cdot TD_2(5), \quad (6.12)$$

որտեղ TD_2 -ը, ըստ ստանդարտի, մշակվող պարուրակի միջին տրամագծի թույլտվածքն է՝ 5-րդ աստիճանի ճշտությունում: 1...4-րդ դասի ճշտությունների համար ներպարուրակիչի միջին տրամագծի ներքին (6.13) և վերին (6.14) շեղումները որոշվում են.

$$eid_2 = + 0,1 \cdot TD_2(5), \quad 1\text{-ին աստիճանի ճշտության}$$

ներպարուրակիչների համար

$$eid_2 = + 0,3 \cdot TD_2(5), \quad 2\text{-րդ աստիճանի ճշտության}$$

ներպարուրակիչների համար

$$eid_2 = + 0,5 \cdot TD_2(5), \quad 3\text{-րդ աստիճանի ճշտության}$$

ներպարուրակիչների համար

$$eid_2 = + 0,3 \cdot TD_2(5), \quad 4\text{-րդ աստիճանի ճշտության}$$

ներպարուրակիչների համար

$$esd_2 = eid_2 + Td_2 : \quad (6.14)$$

Մաշման համար երաշխավորված պաշարը միջին տրամագծով որոշվում է.

$$\Delta_2 = esd_2 - eid_2 : \quad (6.15)$$

Ներպարուրակիչի արտաքին d տրամագծի սահմանային շեղումը որոշվում է պարուրակի պրոֆիլի չափերով և կտրման ընթացքում պրոֆիլի գագարի մասում ավելի մեծ մաշվածությամբ:

Ներքին շեղումը որոշվում է.

$$eid = 0,4 \cdot TD_2(5): \quad (6.16)$$

$d > 6$ մմ դեպքում պարուրակի պրոֆիլի գագարի մեծ սրության հետևանքով վերին esd շեղում չի սահմանվում: Մնացած դեպքերում գագարի սրացումը նվազեցնելու նպատակով ներպարուրակիչի esd -ն նշանակում է ըստ ստանդարտի:


Ներպարուրակիչի ներքին տրամագիծը չպետք է տաշեղ կտրի, հետևաբար՝ նրա վերին շեղումը վերցվում է $esd_1 \leq 0$: Ներպարուրակիչի պարու-

բայի ներքին տրամագծի ներքին esd_1 շեղումը չի սահմանված: Նրա ներքին տրամագիծը՝ $d_{1max} = D_1$:

Պարուրակի $0,25...5,0$ մմ քայլի դեպքում պրոֆիլի անկյան կեսի թույլտվածքը վերցվում է. $T\varepsilon/2 = + (40'...15')$ 1, 2, 3 ճշտության դասի ներպարուրակիչների և $T\varepsilon/2 = + (80'...20')$ 4-րդ ճշտության դասի ներպարուրակիչների համար: Սետրական պարուրակների համար, չհղկված ներպարուրակիչի դեպքում, պարուրակի p քայլի շեղումը թվով 25 գալարների երկարության վրա հավասար է $+0,05$ մմ, հղկված ներպարուրակիչի դեպքում $0,006...0,012$ մմ:

6.2.3 Ներպարուրակիչների լրակազմ

Լրակազմով ներպարուրակիչների կառուցվածքը և աշխատունակությունը կախված է նրանց միջև բեռնվածության բաշխման սխեմայից: Գործնականում կիրառվում են բեռնվածության բախչման տարրեր սխեմաներ, որոնցից ավելի բնութագրականները բերված են նկ. 6.11-ում:



Նկ. 6.11. Լրակազմի ներպարուրակիչների վրա ծանրաբեռնվածությունների բաշխման սխեման

Առաջին սխեմայի դեպքում նախնական մշակման համար նախատեսված ներպարուրակիչների արտաքին և միջին տրամագծերը, մաքրատաշի համեմատ, վերցվում են փոքր (նկ. 6.11ա): Լրակազմի հերթական ներպարուրակիչը մաքրում է նախորդ համարի կողմից մշակված պարուրակի պրոֆիլը կողային մասերով ամբողջությամբ: Դրա համար նախնական ներպարուրակիչների կողմից մշակման բարձր ճշտության ապահովման անհրաժեշտություն չի առաջանաւ: Սովորաբար, լրակազմի սևատաշ ներպարուրակիչները հեռացնում են մետաղի հիմնական մասը (մինչև 80...90%)

և մաքրատաշ ներպարուրակիչին մնում է համեմատաբար քիչ աշխատանք՝ պարուրակի մաքրման և տրամաշափման համար: Փաստորեն, մաքրատաշ ներպարուրակիչը մշակում է պրոֆիլն ամբողջ բարձրությամբ, որի դեպքում հանվող շերտի հաստությունը մեծանում է՝ կտրող մասի համեմատաբար ոչ մեծ երկարության պարագայում, որը և բացասաբար է ազդում գործիքի կայտնության վրա: Այս սխեման ավելի լայն տարածում է ստացել մետրական պարուրակների մշակման համար:

Երկրորդ սխեմայի դեպքում աշխատանքը ներպարուրակիչների միջև բաշխվում է այնպես, որ լրակազմի մեջ մտնող ներպարուրակիչների միջին տրամագիծը պահպում է անփոփոխ (նկ. 6.11թ): Այդ սխեմայի դեպքում թողնվածքը բաշխվում է ներպարուրակիչների միջև՝ ի հաշիվ արտաքին տրամագիծի նվազեցման, իսկ լրակազմի մեջ մտնող ներպարուրակիչների պարուրակի պրոֆիլը հղկվում է նույն չափերով: Այս սխեմայի առավելությունն այն է, որ մաքրատաշ ներպարուրակիչի վրա բեռնվածությունը փորձանում է:

Երրորդ սխեման կազմում է առաջին և երկրորդ սխեմաների համակցումը (նկ. 6.11զ), այսինքն՝ սևատաշ ներպարուրակիչների թողնվածքը տրվում է միայն արտաքին տրամագծով, իսկ մաքրատաշը՝ մշակում պարուրակի պրոֆիլն ամբողջությամբ:

Ընդհանուր առնամբ՝ լրակազմի ներպարուրակիչների չափերը որոշվում են հետևյալ բանաձևերով՝

1) սևատաշ ներպարուրակիչների արտաքին տրամագիծը՝

3...52 մմ՝ տրամագծերի համար՝ $d_I = d_{III} - (0,52 \dots 0,55)p$,

մինչև 3 մմ՝ տրամագծերի համար՝ $d_I = d_{III} - 0,6p$:

2) միջին ներպարուրակիչի արտաքին տրամագիծը՝

3...52 մմ՝ տրամագծերի համար՝ $d_{II} = d_{III} - (0,17 \dots 0,16)p$,

մինչև 3 մմ՝ տրամագծերի համար՝ $d_{II} = d_{III} - 0,23p$,

որտեղ d_I և d_{II} -ը, համապատասխանաբար, սևատաշ և միջին ներպարուրակիչների արտաքին մեծագույն տրամագծերն են, իսկ d_{III} -ը՝ մաքրատաշ ներպարուրակիչի արտաքին փորրագույն տրամագիծը:

3) սևատաշ ներպարուրակիչների միջին տրամագիծը՝ $d_{2I} = d_{2III} - 0,15p$:

4) միջին ներպարուրակիչների միջին տրամագիծը՝ $d_{2II} = d_{2III} - 0,07p$:

Լրակազմի մեջ մտնող ներպարուրակիչներից յուրաքանչյուրը մշակում է պարուրակի պրոֆիլի ընդհանուր մակերեսի որոշակի մասը, անկախ

ընտրված սխեմայից: Ներպարուրակիչների առաջին համարը հեռացնում է ընդհանուր թողնվածքի 50%-ը, երկրորդը՝ 35%-ը, երրորդը՝ 15%:

6.3 Արտապարուրակիչներ

Արտապարուրակիչները նախատեսված են արտաքին պարուրակների մշակման համար: Ըստ մշակվող պարուրակի տեսակի կլոր արտապարուրակիչները կիրառվում են՝ ա) մետրական պարուրակների մշակման, բ) կլորավոր պարուրակների մշակման, գ) կոնական պարուրակների մշակման, դ) այլ տիպի պարուրակների մշակման համար:

Կլոր արտապարուրակիչը ստվորաբար կիրառվում է այնպիսի պարուրակների մշակման համար, որոնց ճշտությանը և մակերևույթի մաքրությանը հատուկ պահանջներ չեն ներկայացվում: Արտապարուրակիչը չի ապահովում մշակման բարձր ճշտություն (ոչ բարձր $6h$, $8h$ դասի ճշտությունից), քանի որ զերմանման հետո նրա պարուրակը հղկման չի ենթարկվում, և պարուրակի այնպիսի պարամետրեր, ինչպիսիք են քայլը, պրոֆիլի անկյունը, միջին տրամագիծը, շեղվում են: Նշված շեղումները որոշակիորեն շտկվում են հատուկ միսված տրամաչափող ներպարուրակիչի օգնությամբ, որի միջոցով զերմանման հետո արտապարուրակիչի պարուրակը տրամաչափվում է:


Կլոր արտապարուրակիչի կառուցվածքային տարրերից են՝

ա) կտրող և տրամաչափող մասերը, բ) տաշեղավոր անցքերի քանակը, տրամագիծը, փետուրի լայնությունը և ձեր, գ) արտաքին տրամագիծը և լայնությունը, դ) կտրման անկյունները, ե) ամրացման տարրերը:

ա) Կտրող մասը կատարում է պարուրակի պրոֆիլի ձևավորման հիմնական աշխատանքը: Արտապարուրակիչն ունի երկու ճակատային կողմերից կտրող մաս, որը հնարավորություն է տալիս մշակել պարուրակ թե մեկ, և թե մյուս կողմով՝ երկարաձգելով գործիքի օգտագործման ժամկետը:

Կտրող մասը պատրաստվում է ներքին կոնի տեսքով (նկ. 6.12ա), որն ապահովում է կտրման աշխատանքի բաշխումը մի քանի կտրիչների վրա: Համապատասխան վերցնելու դեպքում պարուրակի ձևավորման աշխատանքը բաշխվում է ավելի մեծ թվով կտրիչների վրա, իսկ մեծ վերցնելու դեպքում արտապարուրակիչը չի բռնում (ընդգրկում) նախապատրաստվածքը: Կոնի թափանքը արժեքը և կտրող մասի երկարությունը կախված են մշակվող նախապատրաստվածքի նյութից: Ամուր պողպատների մշակման

համար՝ $2\varphi = 30^\circ$, գունավոր մետաղների և համաձուլվածքների համար՝ $2\varphi = 50^\circ$: Ըստհանուր առմամբ, 2φ անկյունը վերցվում է $25\dots 90^\circ$ սահմաններում:



Նկ. 6.12. Արտապարուրակիչի կառուցվածքը

Կտրող մասի յուրաքանչյուր ատամի կողմից հանվող շերտի հաստությունը հաշվվում է այնպես, ինչպես ներպարուրակիչներինը.

$$a = \frac{p \operatorname{tg} \varphi}{z} : \quad (6.17)$$

Սակայն արտապարուրակիչի ա-ի արժեքը ստացվում է ավելի մեծ ($0,04...0,38$ մմ), քանի ներարուրակիչներ, քանի որ արտապարուրակիչի կտրող մասի երկարությունն ավելի փոքր է՝ $l_1 = 3...4$ թ:

Կտրող մասի երկարությունը հաշվում է $l_1 = (d - d_1 + 2l)2tg\varphi$, բանաձևով, որտեղ d -ն՝ պարուրակի արտաքին տրամագիծն է, d_1 -ը՝ պարուրակի ներքին տրամագիծը, l -ը՝ այն երկարությունը, որն ապահովում է նախապատրաստվածքի սահման մուտքը արտապարուրակիչի մեջ և վերցվում է հավասար $0,2...0,4$ մմ: d_0 տրամագիծը՝ $d_0 = d_1 + 2e$, որտեղ $e = 0,05...0,15$ մմ (նկ. 6.12թ):

Տրամաշափող մասը նախատեսված է պարուրակի մաքրման և տրամաշափման համար: Այն ծառայում է նաև որպես պահեստային գալար՝ կտրող մասի սրման համար: Տրամաշափող մասի երկարությունը՝ $l_{\text{ա}} = (3...5)$ թ: Արտապարուրակիչի ընդհանուր լայնությունը հաշվում է կտրող և տրամաշափող մասերի գումարով, այսինքն՝ $H = (6...8)$ թ: Տրամաշափող մասում ատամ-ները չեն ծոծրակվում:

Արտապարուրակիչները պարուրակի պրոֆիլով չեն հղկվում, որու համար էլ դրանք մշակում են պարուրակ՝ 6հ, 8հ ճշտության դասերից ոչ բարձր:

բ) Տաշեղային անցքերի թվի փոքրացմամբ հանվող շերտի հաստությունը մեծանում է, այսինքն՝ փոքրանում է ատամի վրա ընկնող տեսակարար ուժը: Սակայն անցքերի թիվը ընտրվում է ոչ թե հաշվի առնելով նշված հանգամանքը, այլ այն հարաբերակցությամբ, որ գոյություն ունի արտապարուրակիչի պարուրակի և անցքերի տրամագիծերի միջև: Կլոր արտապարուրակիչի տաշեղային անցքերը կարող են պատրաստվել ինչպես կենտ, այնպես էլ զույգ թվով և, կախված պարուրակի տրամագծից, սահմանվում են հետևյալ արժեքները. 2...5 մմ՝ տրամագծի համար՝ 3 անցք, 6...18 մմ՝ 4 անցք, 20...30 մմ՝ 5 անցք, 3...48 մմ՝ 6 անցք, 52 մմ՝ 7 անցք:


Արտապարուրակիչները հիմնականում բողարկվում են գայլիկոնման միջոցով ստացված կլոր տաշեղային անցքերով: Տաշեղային անցքերի $d_{\text{ա}}$ տրամագիծը որոշվում է՝ կախված փետուրի F լայնությունից և փետուրների միջև եղած c հեռավորությունից (նկ. 6.13):

F/c -ն պետք է ապահովի փետուրի ամրության և կոշտության պայմանը, արտապարուրակիչի ճիշտ և հուսալի կենտրոնավորումը աշխատանքի ընթացքում, բավարար ծավալ տաշեղի տեղափորման համար, բազմակի անգամներ սրումների հնարավորություն: Լավարկված արժեքը վերցվում է $F/c = 0,65...0,8$ սահմանում: Եթե հայտնի են F/c -ն և փետուրների քանակը (z), ապա հաշվում է փետուրների միջև c հեռավորությունը.

$$c \approx \pi d_1 / (1,65...1,8) z, \quad (6.18)$$

որտեղ z -ն ընտրվում է՝ ըստ պարուրակի տրամագծի:

Տաշեղային անցքի d_m տրամագիծը, ըստ նկ. 3.13-ի, որոշվում է հետևյալ կերպ:



Նկ. 6.13. Տաշեղային անցքի և փետուրի չափերը

Պարուրակի ներքին տրամագծի վրա գտնվող a կետից o f ճառագայթին ց անկյան տակ տարվում է ab ուղիղը, իսկ a կետից՝ ab -ին ուղղահայց, մինչև հատվելը OO_1 առանցքի հետ: Հատման O_1 կետը տաշեղային անցքի կենտրոնն է, որի տրամագիծը որոշվում է հետևյալ բանաձևով.

$$d_m = c / \cos(\theta + \gamma), \quad (6.19)$$

որտեղ θ -ն՝ OO_1 և aO ուղիղներով կազմված անկյունն է:

Տաշեղային անցքերի կենտրոնների դիրքի տրամագիծը որոշվում է.

$$D_1 = c [\operatorname{tg}(\theta + \gamma) + \operatorname{ctg}\theta]: \quad (6.20)$$

Սովորաբար, տաշեղային անցքերը պատրաստվում են արտապարուրակիչի առանցքին զուգահեռ ($\lambda=0^\circ$): Որպեսզի ապահովվի տաշեղի հեռացումը գործիքի առջևի մասով, անցքի առանցքը թերման անկյունը վերցվում է դրական ($\lambda>0^\circ$): Սակայն այսպիսի կառուցվածքով արտապարուրակիչների պատրաստումը բարդ է, որի պատճառով դրանք լայն կիրառություն չեն ստացել:

գ) Արտապարուրակիչի արտաքին տրամագիծը կախված է պարուրակի չափից և տաշեղային անցքերի տրամագծից: d_m տրամագծի մեծաց-

մամբ տաշեղահեռացման պայմանները լավանում են: Սակայն արտապարուրակիչի արտաքին D տրամագծի ընտրման ժամանակ հարկավոր է հաշվի առնել, որ տաշեղային անցքերի տրամագիծը մեծ վերցնելու դեպքում նրա արտաքին տրամագիծը մեծանում է, որի հետևանքով պեղանում են գործիքի պատրաստման համար անհրաժեշտ գործիքանյութի ծախսները: Արտապարուրակիչի տրամագիծը հաստատված է ստանդարտով:

Արտապարուրակիչի H լայնությունը մեծացնելով՝ մեծանում է պարուրակի քայլի շեղումը միման ժամանակ, վատանում է տաշեղի հեռացման պայմանը տաշեղային անցքերից: Միաժամանակ, փորը լայնությունը չի ապահովում արտապարուրակիչի ճիշտ ուղղումը, հատկապես՝ ձեռքի աշխատանքներում: Արտապարուրակիչի լայնությունն ընտրվում է՝ նրա կտրող և տրամաշափող մասի վրա գալարների տեղավորման բավարար քանակից ելնելով:


դ) Արտապարուրակիչի առջևի γ անկյունը ընտրվում է՝ կախված մշակվող նյութից: Կարծր նյութերի համար այն վերցվում է $10...15^\circ$, փափոկ նյութերի համար՝ $20...25^\circ$: Առջևի անկյունը չափվում է պարուրակի ներքին տրամագծի վրա: Նույն տրամագծի վրա տրվում է նաև հետին α անկյունը: Միաժամանակ հետին և առջևի անկյունների մեծ արժեքների դեպքում կտրող մասի ամրությունն ընկնում է: Նորմալ արտապարուրակիչների համար հետին անկյունն ընտրվում է $6...9^\circ$ սահմանում: Հետին անկյունը ստացվում է ծոծրական միջոցով և որոշվում է հետևյալ բանաձևով.

$$k = \pi d_1 \operatorname{tg} \alpha / z : \quad (6.21)$$

Տեխնոլոգիական բարդություններից ելնելով՝ արտապարուրակիչի տրամաշափող մասի ատամները չեն ծոծրակվում, այսինքն՝ բացակայում է հետին անկյունը, որն, անշուշտ, բացասարար է ազդում կտրման գործընթացի վրա: Սակայն այս պայմաններում մեծանում է նախապատրաստվածքի կողմից արտապարուրակիչի ինքնաներքաշումը, որի արդյունքում մշակվող պարուրակի մակերևույթը մարուր ու հարք է ստացվում:

ե) Արտապարուրակիչներն ամրացվում են պտտիկի (ձեռքի աշխատանքներում) կամ կապիչի մեջ: Ամրացնան համար արտապարուրակիչի արտաքին մակերևույթի վրա արված են երեք կամ չորս կոճական խորացումներ, որոնց թիվը կախված է նրա չափերից և շահագործման պայմաններից (նկ. 6.14):

Ներքին 60° կոճականությամբ խորացման մեջ մտնում են տեղակայման 1 պտուտակները, իսկ վերևի 90° կոճականությամբ խորացման մեջ՝



Նկ. 6.14. Արտապարուրակիչի
ամրացման սխեման

սեղմող 2. և 3 պտուտակները, որոնք, արտապարուրակիչը կապիչի մեջ լավ ամրացնելու նպատակով, առանցքից շեղված են $e=0,5...2$ մմ չափով: Նոր արտապարուրակիչի վերևի մասն ունի m հաստությամբ միջակապ (նկ. 6.12ա): Ծահագործման ընթացքում պարուրակի տարրերի որոշակի մաշումից հետո այն հեռացվում է: Միջակապի հեռացումից հետո սեղմնան համար նախատեսված խորացումները թույլ են տալից 2, 3 և 4 պտուտակների օգնությամբ կատարել գործիքի պարուրակի տրամագծի կարգավորում համաձայն մշակվող պարուրակի պարամետրերի:

6.4 Պարուրակամշակման ֆրեզմեն

Պարուրակամշակման ֆրեզմենը նախատեսված են պարուրակների ֆրեզերման համար: Դրանք բազմատասմ գործիքներ են, որի շնորհիվ, կտրիչների համեմատ, ավելի արտադրողական են: Գործնականում տարածված է ֆրեզմենով պարուրակների մշակման երկու եղանակ.

- 1) պարուրակի մշակումը սանրավոր ֆրեզով,
- 2) պարուրակի մշակումը սկավառակային ֆրեզով:

Ֆրեզերման առաջին եղանակի դեպքում ֆրեզը և նախապատրաստվածքը կատարում են պտտական շարժում: Միաժամանակ, ֆրեզը կամ նախապատրաստվածքը տեղափոխվում է առանցքային ուղղությամբ մշակվող պարուրակի քայլի չափով նախապատրաստվածքի մեկ պտույտի ընթացքում: Մշակումն ավարտվում է, եթե նախապատրաստվածքը կատարում է $1\frac{1}{4}$ պտույտ:


Ֆրեզերման երկրորդ եղանակի դեպքում ֆրեզը պտտվում է, իսկ նախապատրաստվածքը տեղափոխվում է պտուտակագծով՝ մշակվող պարուրակի քայլին համապատասխան: Ֆրեզի առանցքը նախապատրաստվածքի առանցքի նկատմամբ թեքված է որոշակի անկյան տակ, որի արժեքը համապատասխանում է մշակվող պարուրակի քարձրացման անկյանը: Ակավառակային ֆրեզներն օգտագործվում են արտաքին և ներքին պարուրակների մշակման համար:

Ըստ կառուցվածքի պարուրակամշակման ֆրեզները լինում են՝

ա) Սանրավոր գլանական: Նախատեսված են ոչ խորը պրոֆիլի պարուրակների մշակման համար (քայլը $0.5...0.6$ մմ):

բ) Ակավառակային: Նախատեսված են խոշոր պրոֆիլի պարուրակների մշակման համար:

Սանրավոր ֆրեզներ: Պարուրակամշակման սանրավոր ֆրեզները (նկ. 6.15) նախատեսված են փոքր քայլով պարուրակների մշակման համար:



Նկ. 6.15. Սանրավոր ֆրեզ

Խոշոր քայլով պարուրակների մշակման համար դրանք քիչ են կիրառվում, քանի որ մշակումն իրականացվում է պարուրակի ամբողջ երկարությամբ միաժամանակ: Այդ պատճառով նաև դրանք չեն կարող օգտագործել երկար պարուրակների մշակման համար, առավել ևս, որ երկար ֆրեզ-

Աերի պատրաստումն իրենից բավականին դժվար է, հատկապես՝ ջերմա-մշակման ժամանակ:

Ֆրեզի հիմնական կառուցվածքային տարրերից են՝ ֆրեզի տրամագիծը, անցրի տրամագիծը, ֆրեզի երկարությունը, ատամների թիվը, ատամի և փոսիկի ձևը, կտրման անկյունները, ակոսի ուղղությունը:

Սանրավոր ֆրեզի տրամագիծը հաշվում է.

$$d = D + 2E + 2H, \quad (6.22)$$

որտեղ D -ն ֆրեզի անցրի տրամագիծն է,

$$E\text{-ն՝ } \text{ֆրեզի իրանի հաստությունը}, E = (0,3...0,4)D,$$

$$H\text{-ը՝ տաշեղային ակոսի խորությունը՝}$$

$$H = h + k + r + e, \quad (6.23)$$

որտեղ՝ $h\text{-ը՝ պարուրակի պրոֆիլի խորությունն է},$

$$k\text{-ն՝ ատամի հղկված տեղամասում ծոծրակման չափը},$$

$$r\text{-ը՝ ատամի հիմքում ակոսի կլորացման շառավիղը},$$

$$e\text{-ն՝ լրացուցիչ մեծություն է} (1...2 \text{ մմ}):$$

Սանրավոր ֆրեզների արտաքին տրամագիծը, $0,5...6 \text{ մմ}$ քայլով պարուրակների մշակման համար տատանվում է $10...100 \text{ մմ}$ սահմանում:

Սանրավոր ֆրեզի տրամագիծի ընտրման ժամանակ պետք է հաշվի առնել, որ ֆրեզի տրամագիծը մեծացնելիս նրա օղակածն զալարների պրոֆիլի շեղվածությունը մշակվող պարուրակի պրոֆիլի համեմատ աճում է, որը բացասաբար է ազդում մշակման ճշտության վրա: Սակայն ֆրեզի տրամագիծը մեծացնելու դեպքում մեծանում է գործիքի և հարմարանքի կոշտությունը, և սահուն պարուրակաֆրեզերման համար ստեղծվում են բարենպաստ պայմաններ:

Ներքին պարուրակների մշակման համար նախատեսված ֆրեզների տրամագիծը վերցվում է մշակվող անցրի տրամագիծի $0,85...0,9 \text{ մասից}$ ոչ ավելի:

Վերցվում է անցրի տրամագիծի այնպիսի չափ, որ մշակման ընթացքում տատանումները կանխվեն, հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ ֆրեզը կտրում է պարուրակը՝ ողջ երկարությամբ:

Ֆրեզի երկարությունը հաշվում է.


$$l = l_a + (2...3) pi, \quad (6.24)$$

որտեղ՝ l_a -ը՝ մշակվող պարուրակի երկարությունն է,

i -ն՝ պարուրակի մուտքերի թիվը:

Ֆրեզի երկարությունը չպետք է գերազանցի 100 մմ-ին: Դրանից երկար ֆրեզների մոտ ջերմամշակման ժամանակ հնարավոր են պարուրակի պրոֆիլի պարամետրերի զգալի շեղումներ: Պարուրակի միաժամանակյա մշակումն ամբողջ երկարությամբ իրագործելու համար ֆրեզի երկարությունը 2...3 քայլով պետք է մեծ լինի մշակվող պարուրակի երկարությունից:

Ֆրեզի ատամների թվի հաշվարկման ժամանակ պետք է ապահովել սահուն ֆրեզերման պայմանը, այն է՝ համան մեջ պետք է գտնվեն առնվազն երկու ատամ: Հպաման մեջ գտնվող աշխատանքային ատամների թիվը հաշվվում է $z = \psi/\varepsilon$ բանաձևով, որտեղ՝ $\varepsilon = 360^\circ/z - 0,5$ անկյունային քայլն է, z -ը՝ ատամների թիվը:



Սկ. 6.16. Ատամների թվի որոշումը

Արտաքին մշակման ժամանակ հպաման ψ անկյունը որոշվում է ըստ նկ. 6.16-ի.

$$\cos \frac{\psi}{2} = 1 - \frac{r_0^2 - r_1^2}{d(0,5d + r_1)}, \quad (6.25)$$

որտեղ՝ d -ն ֆրեզի արտաքին տրամագիծն է,

r_0 -ն նախապատրաստվածքի արտաքին շառավիղը,

r_1 -ը ներքին շառավիղը:

Ներքին մշակման ժամանակ հպաման φ անկյունը որոշվում է.

$$\cos \frac{\varphi}{2} = 1 - \frac{r_0^2 - r_1^2}{d(r_0 - 0,5d)}: \quad (6.26)$$

Նշված բանաձևերով հաշվելիս և ապահովելով այն պայմանը, որ աշխատանքի մեջ պետք է գտնվեն առնվազն երկու ատամ, ֆրեզի ատամների քանակը ստացվում է բավականին մեծ, որը գործնականում հնարավոր չէ իրագործել՝ ատամների փոքր լայնության պատճառով: Ասվածը վերաբերում է, հատկապես, փոքր քայլով պարուրակի մշակման համար նախատեսված ֆրեզներին: Ըստ վերոհիշյալի՝ անհրաժեշտ է ընտրել փոքր քանակի ատամներ, հաշվի չառնելով սահուն ֆրեզերման պայմանի ապահովումը:

Կախված ֆրեզի արտաքին տրամագծից՝ ատամների թիվը որոշվում է հետևյալ կերպ:

$$z = (1,6 \dots 1,8) \sqrt{d} : \quad (6.27)$$

Ատամի փոսիկը, սովորաբար, վերցվում է ոքքան հնարավոր է լայն, այնքան, ինչքան թույլ են տալիս ատամի լայնությունը և շրջանային քայլը: Փոսիկի լայնությունը ատամը ծոծրակող կտրիչի և պրոֆիլը հղկող հղկաբարի ելքի համար պետք է ապահովի բավարար ծավալ:

Սովորաբար փոսիկի անկյունը վերցվում է $\theta = 30 \dots 45^\circ$ սահմանում, լայնությունը՝ $0,35 \dots 0,4$ շրջանային քայլի չափով, իսկ հիմքում կլորացման շառավիղը՝ $1,5 \dots 4,0$ մմ սահմանում:

Պետք է վերցնել ծոծրակման անկման այնպիսի k չափ, որ ապահովվի բավարար հետին անկյուն՝ ատամի գագաթի և պարուրակի կողային մասերում: Այն մեծ վերցնելու դեպքում ծոծրակող գործիքի ելքի պայմանը փատանում է: Ատամի պրոֆիլի գագաթի և կողային մասերում հետին անկյունը որոշվում է հետևյալ քանաձևերով.

$$\operatorname{tg} \alpha_{\cdot} = \frac{k z}{\pi d} \quad \text{և} \quad \operatorname{tg} \alpha_{y_i} = \frac{d}{d_i} \operatorname{tg} \alpha \sin \frac{\varepsilon}{2}, \quad (6.28)$$

որտեղ՝ d -ն ֆրեզի արտաքին տրամագիծն է,


d_i -ն հաշվարկային կետի տրամագիծն է, իսկ $\varepsilon/2$ -ը՝ պարուրակի պրոֆիլի անկյան կեսը:

$d = 15 \dots 90$ մմ տրամագծով ֆրեզների համար ծոծրակման k չափը վերցվում է $1,25 \dots 3$ մմ սահմանում:

Վերը նշված k -ի արժեքներն ապահովում են գագաթի մասում հետին անկյան մեծության արժեք $8 \dots 10^\circ$, իսկ կողային մասում՝ $4 \dots 5^\circ$ սահմաններում, որը բավարար է կտրման գործնարարի իրականացման համար:

Ֆրեզը սրվում է առջևի նիստով, և γ անկյան արժեքը վերցվում է՝ կախված մշակվող նյութից. պղնձի համաձուլվածքների, բուշերի և կարծր պողպատների համար՝ $\gamma = 0^\circ$, միջին կարծրության պողպատների համար՝ $\gamma = 5^\circ$ և թերև համաձուլվածքների և փափուկ պողպատների համար՝ $\gamma = 10...15^\circ$:

Սոուզվում են առջևի նիստի վրայի պարուրակի պրոֆիլի չափերը: Եթե $\gamma = 0^\circ$, արտաքին պարուրակների համար ֆրեզի գլխիկի բարձրությունը կազմում է $t_1 = 0,288p$, ոտիկի բարձրությունը՝ $t_2 = 0,325p$: Գլխիկի բարձրության բույլտվածքը սահմանվում է՝ հաշվի առնելով պատրաստման սխալանքը և մաշման համար նախատեսված պաշարի չափը: Եթե առջևի անկյունը՝ $\gamma > 0^\circ$, կատարվում է առջևի նիստի վրայի պրոֆիլի ճշգրտում (նկ. 6.17):



Նկ. 6.17. Դրական առջևի անկյունով ֆրեզի պարուրակի պրոֆիլի որոշումը

Առջևի նիստի վրայի գլխիկի բարձրությունը որոշվում է.

$$t'_1 = 0,5d \cos \gamma - (0,5d - t_1) \sqrt{1 - \left(\frac{0,5d \sin \gamma}{0,5d - t_1} \right)^2} : \quad (6.29)$$

Ոտիկի բարձրությունը $t'_2 = t' - t'_1$, որտեղ t' -ը՝ առջևի նիստի վրայի պրոֆիլի լրիվ բարձրությունն է (6.31).

$$t' = 0,5d \cos \gamma - (0,5d - t) \sqrt{1 - \left(\frac{0,5d \sin \gamma}{0,5d - t} \right)^2}, \quad (6.30)$$


Առջևի նիստի վրայի պրոֆիլի անկյունը որոշվում է (3.32).

$$\operatorname{tg} \frac{\varepsilon_1}{2} = \frac{t}{t'} \operatorname{tg} \frac{\varepsilon}{2}, \quad (6.31)$$

որտեղ $\varepsilon_1 / 2$ -ը՝ ճշգրտված պրոֆիլի անկյան կեսն է, իսկ $t = t_1 + t_2$:

Աշխատանքի գործընթացում տատանումների փոքրացման նպատակով խորհուրդ է տրվում ֆրեզի տաշեղային ակոսները պատրաստել $\omega = 5 \dots 10^\circ$ անկյան տակ թերված:

Սկավառակային ֆրեզեր: Պարուրակամշակման սկավառակային ֆրեզները (նկ. 6.18) նախատեսված են մեծ տրամագծով սեղանաձև պարուրակների մշակման համար:



Նկ. 6.18. Պարուրակամշակման
սկավառակային ֆրեզ

Որպես կանոն, ֆրեզի ատամները պատրաստվում են ուղղագծային կտրող եզրերով, որի համար դրանց կառուցվածքային տարրերը հաշվարկվում են այնպես, ինչպես սրատամ ֆրեզներինը, և որը հնարավորություն է տալիս նախագծել բազմատամ ֆրեզներ (30...40 հատ) և ապահովել կողային կտրող եզրերի վրա նպատակային հետին անկյուններ՝ $5 \dots 8^\circ$ արժեքներով: Այս ֆրեզներով աշխատելիս, կտրման ընթացքում, հպման մեջ են գտնվում առնվազն երկու ատամ, որով ապահովվում է սահուն ֆրեզերման պայմանը և մշակման համար պահանջվող մաքրությունը:

Այս դեպքում խորհուրդ չի տրվում կիրառել ծոճրակված ատամներով ֆրեզ, քանի որ սահմանափակվում է մեծ թվով ատամների ընտրությունը, իսկ ատամների վերասրումից հետո ֆրեզի արտաքին տրամագիծը զգալիորեն փորբանում է, որն ազդում է մշակվող պարուրակի ճշտության և մակերևույթի մաքրության վրա:

Ֆրեզի ատամները նախագծվում են այնպես, որ իրար հաջորդող ատամների կողային կտրող եզրերը գտնվեն տարբեր կողմերում, այսինքն՝ նրա յուրաքանչյուր ատամ ունի մեկ կողային կտրող եզր: Պրոֆիլի ստուգման նախատակով ֆրեզի վրա նախատեսվում է մի լրիվ ատամ՝ երկու կողային կտրող եզրերով: Մեկ կողային կտրող եզրով աշխատող ատամի վրա հանգող շերտի հաստությունն այդ եզրի վրա կրկնապատկվում է, այսինքն՝ նույն չափով էլ փոքրանում է տեսակարար ուժը, և մեծանում գործիքի կայունությունը: Պարուրակի փոսիկի մշակումը լրիվ իրականացնելու նպատակով ֆրեզի ատամի գագարի կտրող եզրի երկարությունը վերցվում է փոսիկի հիմքի լայնության կեսից ավելի (իրար հաջորդող ատամների գագարի կտրող եզրերն իրար ծածկում են):

Սեղանաձև պրոֆիլով պարուրակների մշակման համար ֆրեզների արտաքին տրամագիծը ընտրվում է $60\dots180 \text{ } \mu\text{m}$, լայնությունը՝ $10\dots40 \text{ } \mu\text{m}$ սահմաններում:

6.5 Պարուրակագործնակման գործիքներ

Պարուրակների մշակումը գրտնակման եղանակով առաջադեմ եղանակներից մեկն է: Այն մեծ տարածում է գտել խոշոր սերիական և զանգվածային արտադրության մեջ՝ շնորհիվ բարձր արտադրողականության ապահովման: Կտրման եղանակով պարուրակների ստացման համեմատ՝ գրտնակման եղանակն ունի հետևյալ առավելությունները.

ա) մետաղի արտաքին մակերևությային շերտի ֆիզիկա-մեխանիկական հատկությունների բարելավում, քանի որ մակերևույթի մակակոփածքի արդյունքում պարուրակի հոգնածային ամրությունը բարձրանում է ($20\dots40\%$),

բ) մետաղի տնտեսում $10\dots30\%-ով$, քանի որ նախապատրաստվածքի տրամագիծը ստացվող պարուրակի տրամագիծից ավելի փոքր է, և պարուրակը ձևավորվում է պլաստիկ դեֆորմացիայի արդյունքում, առանց տաշեղագոյացման,

գ) պարուրակի մակերևույթի ճշտությունը և մաքրությունը համապատասխանում են հղկման գործողությանը,

դ) արտադրողականությունը, տաշեղահանմամբ պարուրակի ձևավորման համեմատ, տասնապատիկ անգամ բարձր է:

Գրտնակման ժամանակ շառավղային մեծ ուժերի ազդեցության տակ, գործիքի պարուրակի գալարները նախապատրաստվածքի նյութը ենթարկում են պլաստիկ դեֆորմացիայի, որի արդյունքում նրա վրա ձևավորվում է պարուրակը: Մշակված մակերևույթին շերտն ստացվում է ավելի ամուր և կարծր, որը պայմանավորված է նրանով, որ գրտնակման ժամանակ նյութի թելերը չեն կտրվում, ինչպես այն տեղի է ունենում կտրումով պարուրակի ստացման ժամանակ: Թելերը դեֆորմացվում են համաձայն պարուրակի ուրվագծի:

Գործնականում պարուրակների գրտնակման համար մեծ կիրառություն են ստացել հետևյալ տեսակի գործիքները.

1) պարուրակագրտնակման հոլովակներ,


2) պարուրակագրտնակման հարթ արտապարուրակիչներ,

3) պարուրակագրտնակման գլխիկներ: Հարթ արտապարուրակիչների համեմատ՝ հոլովակներով պարուրակների ստացումն ավելի կատարյալ է: Հոլովակներով պարուրակների ձևավորման ժամանակ ճնշման ուժն ստացվում է ավելի փոքր, որը հնարավորություն է տալիս ձևավորել պարուրակ՝ բարակ պատերով նախապատրաստվածքների, ինչպես նաև ավելի կարծր նյութից (HRC 35...40) պատրաստված նախապատրաստվածքների վրա:

Հոլովակի վրա պարուրակ ստացվում է նաև հղկման միջոցով, որն ապահովում է գրտնակվող պարուրակի ավելի մեծ ճշտություն (5...6 կվայիտեսո) և մշակվող մակերևույթի բարձր մաքրություն՝ ($R_{\alpha}=1,25...0,32$ մկմ): Հոլովակների տեղակայումն ավելի պարզ է, կարգավորումը՝ դյուրին:

Գործիքի տեսակի ընտրությունը կախված է պարուրակի տեսակից, չափերից և ճշտությունից, նախապատրաստվածքի երկարությունից և նյութից:

Կոր հոլովակներով պարուրակների գրտնակումը համարվում է համապիտանի եղանակներից մեկը, որն ապահովում է բարձր ճշտություն և ունի տեխնոլոգիական լայն հնարավորություններ: Հոլովակներով գրտնակումը հնարավոր է իրականացնել տարբեր սխեմաներով՝ հոլովակների շառավղային ուղղությամբ մատուցման շարժումով, նախապատրաստվածքի շոշափողի ուղղությամբ մատուցման շարժումով, նախապատրաստվածքի առանցքային մատուցման շարժումով:



Նկ. 6.19. Կլոր հոլովակներով պարուակի
ձևավորման սխեման

Շառավղային մատուցումով պարուակի գրտնակման սկզբունքը հետևյալն է: 1 և 2 հոլովակները (նկ. 6.19) համաշափորն կատարում են միևնույն ուղղությամբ պտտական շարժում նոյն շրջանային արագությամբ, ստանում են շառավղային ուղղությամբ մատուցում և ստիպում նախապատրաստվածքին՝ պտտվելու առանց սահքի: Նախապատրաստվածքի առանցքը տեղակայվում է հոլովակների առանցքից $0,2 \dots 0,3$ մմ ցածր, գրտնակման ընթացքում նրա՝ դեպի վեր դորս իրվելը բացառելու նպատակով: Նախապատրաստվածքը տեղակայվում է 4 հենակային քանոնի վրա, որի աշխատանքային մակերևույթը, մաշվածայիմացկունության բարձրացման նպատակով, պատրաստվում է կարծր համաձուլվածքի թիթեղիկից:

Նախապատրաստվածքի վրա պարուակի ձևավորման ավարտից հետո շառավղային ուղղությամբ մատուցման շարժումը դադարում է, և հոլովակները շարունակում են պտտվել: Այս ընթացքում կատարվում է պարուակի տրամաչափումը, որի նպատակն է բարձրացնել մակերևույթի մաքրությունը և պարուակի մակերևութային շերտը ենթարկել խցման:

Գրտնակվող պարուրակի վրա երկու հոլովակների գալարների համընկման նպարակով հոլովակները առանցքային ուղղությամբ շեղված են 0,5 քայլով:

Գրտնակման սկզբում հոլովակների միջև հեռավորությունը կազմում է.

$$L = d + 0,5D_1 + 0,5D_2 , \quad (6.32)$$

իսկ աշխատանքային ընթացքից հետո այդ հեռավորությունը որոշվում է.

$$L' = d_1 + 0,5D_1 + 0,5D_2 , \quad (6.33)$$

որտեղ՝ D_1 -ը և D_2 -ը հոլովակների տրամագծերն են,

d_1 -ը մշակվող պարուրակի ներքին տրամագիծը:

Ծիծու պարուրակի ստացման հիմնական պայմանն այլ (6.35) հոլովակի և մշակվող պարուրակի բարձրացման անկյունները պետք է լինեն հավասար՝ $\tau_q = \tau$: Ազ պարուրակի գրտնակման համար հոլովակը պետք է պատրաստել ձախ պարուրակով, իսկ ձախ պարուրակի գրտնակման համար՝ հակառակը՝ աջ պարուրակով:

Պարուրակագրտնակման գործընթացի բարելավման, գործիքի կայունության բարձրացման նպատակով անհրաժեշտ է մեծացնել հոլովակի տրամագիծը: Տրամագիծի մեծացման դեպքում բարձրանում է գործիքի ամրությունը և կոշտությունը: Սակայն նրա ընտրությունը սահմանափակվում է հաստոցի կառուցվածքով և պարուրակի մուտքերի թվով (i_q):

Հոլովակի մուտքերի թիվը որոշվում է հետևյալ առնչություններից.

$$\operatorname{tg} \tau_q = \frac{p_q}{\pi D_{\text{պիզ}}}, \quad \operatorname{tg} \tau = \frac{p}{\pi d_{\text{պիզ}}}, \quad (6.34)$$

որտեղ՝ τ_q -ն, p_q -ն, $D_{\text{պիզ}}$ -ը՝ համապատասխանաբար գործիքի պարուրակի բարձրացման անկյունը, քայլը և միջին տրամագիծն են, իսկ τ -ն, p -ն, $d_{\text{պիզ}}$ -ը՝ մշակվող պարուրակինը: Հավասարացնելով $\tau_q = \tau$, որոշվում է հոլովակի մուտքերի թիվը՝ $i = p_q/p = D_{\text{պիզ}}/d_{\text{պիզ}}$ և այն վերցվում է ամրողական: Հաշվի առնելով հոլովակի մուտքերի թիվը, գլունակող հաստոցի կառուցվածքը և մաշման բողնվածքը, որոշվում է հոլովակի միջին տրամագիծը: Նոր հոլովակի միջին տրամագիծը վերահղկված հոլովակի տրամագիծից ավելի մեծ է, և գործիքի գծագրի վրա տրվում է երկու միջին տրամագիծ՝ նոր և մաշված հոլովակների համար.

$$D_{\text{պիզ. նոր}} = D_{\text{պիզ. հաշվ}} + \Delta D_{\text{պիզ}}$$

$$D_{\text{պիզ. հիմ}} = D_{\text{պիզ. հաշվ}} - \Delta D_{\text{պիզ}},$$

որտեղ՝ Δ վերցվում է՝ ըստ հոլովակի և պարուրակի տրամագիծի, մոտավորապես՝ $\Delta = 0,017 \dots 0,018$:


Նոր հոլովակի արտաքին տրամագիծը հաշվում է՝

$$D_{\text{ար}} = D_{\text{սիզ. ար}} + 2t_q', \quad (3.36)$$

որտեղ՝ t_q' -ը հոլովակի պարուրակի գլխիկի բարձրությունն է:

Հոլովակի լայնությունը կազմում է՝ $L_h = l + (2...3)p$, որտեղ l -ը՝ մշակվող պարուրակի երկարությունն է:

Նախապատրաստվածքի շոշափողի ուղղությամբ մատուցումով պարուրակի գրտնակման ժամանակ հոլովակների միջառանցքային հեռավորությունը (L) մնում է հաստատում, և նախապատրաստվածքը մշակման գոտի է տրվում զատիչի օգնությամբ (նկ. 6.20ա): 1 նախապատրաստվածքը 2 բունկերից տրվում է անընդհատ պտտվող 3 զատիչին, որը տեղափոխում է նրան աշխատանքային գոտի և, պարուրակի ձևավորման ավարտից հետո, հեռացնում այնտեղից:




Նկ. 6.20. Պարուրակագրտնակման
եղանակները

Նախապատրաստվածքի շոշափողի ուղղությամբ մատուցումով պարուրակի գրտնակումը կարելի է իրացնել նաև երկու հոլովակների միջոցով (նկ. 6.20բ), որոնք ունեն տարբեր շրջանային արագություններ՝ V_1 և V_2 , ընդ որում՝ $V_1 \neq V_2$:

Դա կարելի է ապահովել հետևյալ ձևով: Եթե $D_1 = D_2$ ՝ $n_1 \neq n_2$ կամ, եթե $n_1 = n_2$ ՝ $D_1 \neq D_2$:

Նախապատրաստվածքի առանցքային մատուցումով պարուրակների գրտնակումը կիրառվում է երկար նախապատրաստվածքների վրա պարուրակների ձևավորման ժամանակ (նկ. 3.20գ): Առանցքային մատուցումն իրագործվում է գրտնակման ուժի առանցքային բաղադրիչի հաշվին, որն առաջանում է հոլովակների առանցքների խաչման հետևանքով: Առանցքային մատուցման արագությունը կազմում է 9000 մ/րոպե: Հոլովակները կարող են լինել պտուտակային կամ օղակաձև ակոսներով: Վերջինս կարելի է օգտագործել աջ և ձախ պարուրակների մշակման համար:

Հարթ պարուրակագրտնակման արտապարուրակիչները կառուցվածքային տեսակնետից պարզ են, օգտագործման առումով՝ համապիտանի: Այս արտապարուրակիչները չեն ապահովում գրտնակված պարուրակի հաստատում տրամագիծը, որի համար էլ դրանք օգտագործվում են հեղույսների, պտուտակների վրա պարուրակների մշակման համար: Չույզ թվով գրտնակներով պարուրակի գրտնակման սխեման բերված է նկ. 6.21-ում:



Նկ. 6.21. Հարթ արտապարուրակիչով պարուրակի ձևավորման սխեման

1 հարթ արտապարուրակիչն անշարժ է, իսկ մյուսը՝ 3-ը, կատարում է հետընթաց-առաջընթաց շարժում: Նախապատրաստվածքը, ընկնելով աշխատանքային գոտի, բռնվում է արտապարուրակիչների կողմից և գլորվում գործիքի ամբողջ երկարությամբ: Գլխավոր շարժման ժամանակ (D_p) լ տեղայանատում կատարվում է 3 նախապատրաստվածքի վրա պարուրակի ձևափորումը, իսկ l_2 տեղայանատում՝ պարուրակի տրամաշափումը: Օժանդակ շարժման ($D_{o\sigma}$) վերջում հրիշի միջոցով գրտնակման գոտի է տրվում հաջորդ

նախապատրաստվածքը, որի առանցքը պետք է ուղղահայաց լինի գույց արտապարուրակիչներին: Արտապարուրակիչներն իրար նկատմամբ տեղակայվում են խիստ զուգահեռ, պարուրակի զալարները պատրաստված են նույն ուղղությամբ, նույն թերման անկյան տակ և իրարից շեղված 0,5 քայլով: Գրտնակման գործններից մեջ մեջամատ արտապարուրակիչների միջև հեռավորությունը հավասար է գրտնակման պարուրակի ներքին տրամագծին:

Չարժական հարթ արտապարուրակիչի երկարությունը որոշվում է հետևյալ կերպ՝ $L_2 = L_1 + (15...25)$ մմ, որտեղ L_1 -ը՝ անշարժ արտապարուրակիչի երկարությունն է (3.38): L_1 -ի և L_2 -ի այսպիսի տարրերությունն ապահովում է աշխատանքային շարժման ավարտին անշարժ արտապարուրակիչից նախապատրաստվածքի դուրս նետումը.

$$L_1 = l_1 + l_2 + l_3 = (5...8) \pi d_{\text{պիզ}}, \quad (6.37)$$

որտեղ՝ l_1 -ը ընդունիչ մասն է, l_2 -ը՝ տրամաչափող մասը, l_3 -ը՝ նետող մասը:

Ընդունիչ մասը կատարում է պարուրակի ձևավորման հիմնական աշխատանքը, այս պետք է ապահովի պարուրակի բավարար ճշտությունը և գործիքի կայունությունը և կազմում է $l_1 = l_3 = (3...4) \pi d_{\text{պիզ}}$: Նախապատրաստվածքը լրիվ ընդգրկելու նպատակով ընդունիչ տեղամասի a չափը հաշվով է՝ $a = (d_a - d_1)/2 + x$ քանածեռվ, որտեղ x -ը, կախված պարուրակի քայլից (3...24), վերցվում է $0,07...0,2$ մմ, d_a -ն նախապատրաստվածքի տրամագիծն է:

Տրամաչափող մասը $l_2 = (2...3) \pi d_{\text{պիզ}}$ երկարությամբ կատարում է պարուրակի վերջնական ձևավորումը: Արտապարուրակիչի B լայնությունը որոշվում է՝ կախված մշակվող պարուրակի l_w երկարությունից, սակայն ոչ ավելի 70 մմ-ից: Արտապարուրակիչի օգտագործման ժամկետի կրկնապատկման նպատակով նրա լայնությունը մեծացվում է՝ հետևյալ պայմանի բավարարաման համար.

$$B = 2l_w + (2...3)p: \quad (6.38)$$

Արտապարուրակիչի հաստությունը վերցվում է՝ հաշվի առնելով նրա վերականգնման հնարավորությունը՝ $H_1 = H_2 = 5...50$ մմ: Հուսալի ամրացման նպատակով արտապարուրակիչի ճակատային մասերը պատրաստվում են 85° թերությամբ:

Պարուրակազրտնակման գլխիկները լինում են հավաքովի կառուցվածքով՝ չքացվող և քացվող: Գլխիկի մեջ տեղադրված հոլովակները պտտվում են իրենց առանցքի շուրջը և թերված են τ անկյան տակ, որը

հավասար է պարուրակի քարձրացման անկյանը: Չբացվող գլխիկներով մշակելիս պարուրակի ծևափորումից հետո գործիքը ետ է պտտվում: Հոլովակները ճակատային կողմից ունեն կոնական մաս, որով ընդգրկում են նախապատրաստվածքին: Հոլովակները տեղադրվում են գլխիկի մեջ շեղված, պարուրակի քայլի 1/n չափով, որտեղ n-ը հոլովակների թիվն է:

Ավելի մեծ կիրառություն ունեն ինքնարացվող գլխիկները: Պարուրակագրունակման վերջում հոլովակները հեռանում են, նախապատրաստվածքն ազատվում է, և գլխիկն արագ կերպով վերադառնում է ելման դիրք:

Գրտնակվող պարուրակի ճշտության և որակի վրա մեծ ազդեցություն ունի նախապատրաստվածքի տրամագծային չափը: Այն չափից մեծ վերցնելու դեպքում պլաստիկ դեֆորմացիայի հետևանքով առաջացած մետաղի ավելցուկային զանգվածը չի տեղափորվում գործիքի գալարների միջև և առաջ է բերում նախապատրաստվածքի պարուրակի շեղում, ինչպես նաև՝ գործիքի գալարների փշրում: Նախապատրաստվածքի տրամագծի ընտրության վրա ազդում են պարուրակի պրոֆիլի չափերը, մշակվող նյութի տեսակը և կառուցվածքային վիճակը: Նախապատրաստվածքի տրամագիծը հաշվվում է հետևյալ բանաձևով.

$$d_a = \sqrt{0,5(d_0^2 + d_1^2)} : \quad (6.39)$$

Մետրական պարուրակների համար առաջարկվում է՝

$$d_a = 0,5\sqrt{d_0^2 + d_1^2 - 0,2109p^2}, \quad (6.40)$$

որտեղ՝ d_0 -ն պարուրակի արտաքին տրամագիծն է,

d_1 -ը՝ պարուրակի ներքին տրամագիծը,

p -մ՝ պարուրակի քայլը:

Նախապատրաստվածքի տրամագծի քույլտվածքը վերցվում է պարուրակի միջին տրամագծի քույլտվածքի 0,5...0,25 մասին հավասար:

6.6 Պարուրակամշակման գլխիկներ

Պարուրակամշակման գլխիկներն օգտագործվում են արտաքին գլանական և կոնական պարուրակների մշակման համար: Գլխիկները, կոր արտապարուրակիչների համեմատ, ունեն մի շարք էական առավելություններ, որոնցից են՝

ա) գլխիկի կառուցվածքը հնարավորություն է տալիս սանրերի փոփոխման միջոցով մշակել տարբեր տրամագծերի և քայլերի պարուրակներ,

միաժամանակ կարգավորել սանրերի միջև եղած հեռավորությունը, այսինքն՝ կարգավորել մշակվող պարուրակի միջին տրամագիծը,


բ) գլխիկը չի պահանջում դարձափոխում, որը կրճատում է պարուրակի մշակման ցիկլը,

գ) սանրի գալարների պրոֆիլը հեշտ է ենթարկվում հղկման, իսկ սանրերը կարելի է պատրաստել արագահատ պողպատից և սրել բազմակի անգամներ:

Պարուրակամշակման գլխիկները բաժանվում են երկու հիմնական խմբերի՝ **ինքնարացվող** և **կարգավորվող**:

Պարուրակամշակման **ինքնարացվող** գլխիկի առանձնահատկությունն այն է, որ պարուրակի մշակման ավարտից հետո սանրերը հեռանում են մշակված նախապատրաստվածքից, և գործիքը վերադառնում է եղման դիրք, այսինքն՝ այն ետ պստելու անհրաժեշտություն չի առաջանում, որի արդյունքում բարձրանում է պարուրակի մշակման արտադրողականությունը (կրճատվում է օժանդակ ժամանակը):

Պարուրակամշակման **կարգավորվող** գլխիկի կառողվածքը ապահովում է միայն սանրերի ամրացումը և դրանց կարգավորումը, իսկ սանրերի շառավղային ուղղությամբ տեղաշարժ չի նախատեսվում: Հիմնականում տարածված են առաջին խմբի գլխիկները:



Նկ. 6.22. Պարուրակամշակման գլխիկների տեսակները.

- ա) շառավղային դասավորված հարք սանրերով,
- բ) տանգենցիալ դասավորված հարք սանրերով,
- գ) շառավղային դասավորված կլոր սանրերով


Կախված սանրերի կառուցվածքից և սանրերի դասավորությունից՝ գոյություն ունի ինքնարացվող գլխիկների երեք տեսակ (նկ. 6.22).

- ա) շառավղային դասավորված հարթ սանրերով գլխիկներ,
 բ) տանգենցիալ դասավորված հարթ սանրերով գլխիկներ, զ)
 շառավղային դասավորված կլոր սանրերով գլխիկներ:

Հարթ սանրերով (նկ. 6.22ա) գլխիկները պատրաստման առումով ավելի պարզ են, սակայն նրա սանրերը մեծ թվով սրումներ չեն ապահովում: Տանգենցիալ դասավորված (նկ. 6.22բ) հարթ սանրերով գլխիկները, շնորհիվ սանրերի նշանակալի երկարության, ապահովում են սանրերի բազմակի սրումներ, սակայն դրանք ևս զիջում են կլոր սանրերով (նկ. 6.22ը) գլխիկներին, որոնք ապահովում են սանրերի՝ հնարավորինս մեծ թվով սրումներ:

Հարթ սանրերը լինում են երեք տեսակի՝ ուղղագծային, ուռուցիկ և գոգավոր (նկ. 6.23ա): Հավաքածուի մեջ մտնող յուրաքանչյուր սանր իր հենակետային հարթության նկատմամբ շեղված է p/n չափով, որտեղ p -ն՝ պարուրակի քայլն է, n -ը՝ հավաքածուի սանրերի թիվը: Պտուտակի գալարներն ունեն թեքման τ անկյուն՝ $\operatorname{tg} \tau = p/\pi d$:

Շնորհիվ իրենց տեխնոլոգիականության առավել տարածված են ուռուցիկ մակերևույթով ծոծրակված սանրերը: Սանրերը գլխիկի մեջ տեղակայվում են սիմետրիկ՝ իրենց առանցքի նկատմամբ, որի պատճառով կտրող եզրերը մշակող նախապատրաստվածքի առանցքի նկատմամբ շեղված են $h < B/2$ չափով բարձր (նկ. 6.23ը): Դրա շնորհիվ ծոծրակված մա-



Նկ. 6.23. Պրիզմատիկ սանր.
 ա) տեսակները,
 բ) երկրաչափական պարամետրերը

կերևույթը $m = h - k$ բարձրության վրա հպվում է պարուրակի ներքին մակերևույթին և տրամաչափում պրոֆիլը՝ այն սեղմելով Δ չափով: Սանրի ընդունիչ կոնի գանգունը լինում է՝ $15^\circ, 20^\circ, 30^\circ, 45^\circ$: Ընդունիչ կոնի երկարության վրա առջևի աճեցունը փոփոխվում է:

Ուղղագիծ և ուղուցիկ ծոծրակված մակերևույթով սանրերի վերարումները կատարվում են ընդունիչ կոնի տեղամասով, և կատարվում է միայն առջևի մակերևույթի մաքրում: Վերարումների սահմանը սանրի բարձրությամբ չպետք է գերազանցի m չափը: Գոգավոր մակերևույթով ծոծրակված սանրերը սրվում են առջևի մակերևույթով:

Ինքնարացվող, կլոր սանրերով պարուրակահանման գլխիկները լինում են երեք տեսակի.


ա) չպտտվող՝ խառատային և դարձուկային հաստոցների վրա պարուրակների մշակման համար,

բ) պտտվող՝ պտտոմատ, գայիկոնման և հեղույսամշակող հաստոցների վրա պարուրակների մշակման համար,

գ) չպտտվող՝ պտտոմատ հաստոցների վրա պարուրակների մշակման համար:

Ինքնարացվող, կլոր սանրերով չպտտվող տեսակի պարուրակահանման գլխիկի կառուցվածքը բերված է նկ. 6.24-ում:

Գլխիկն ունի օղակաձև ակոսներով թվով չորս սանրեր (1)՝ ամրացված հատուկ 3 բռունցքների վրա՝ 2 պտուտակներով: Սեղմող 4 օղակի օգնությամբ դրանք կարող են տեղափոխվել շառավղային ուղղությամբ (մոտենալ կենտրոնին կամ հեռանալ կենտրոնից): Եթե 4 օղակը առանցքային ուղղությամբ կատարում է առաջընթաց շարժում, 3 բռունցքների վրա արված շեմերի շնորհիվ դրանք մոտենում են կենտրոնին և պարուրակի մշակման վերջում հեռանում կենտրոնից: Նկ. 6.24-ում գլխիկը պատկերված է փակ վիճակում: Եթե հաստոցի ենթակիրը կանգ է առնում, նրա հետ մեկտեղ կանգ է առնում նաև գլխիկի 5 պոչամասը: Այդ դեպքում 6 սանրաբռնիչը շարունակում է շարժվել առաջ՝ Δ բացակի չափով, սեղմելով 7 զսպանակին՝ 8 օղակի միջոցով, որն ամրացված է 9 պտուտակներով: Սեղմող 4 օղակը ևս կանգ է առնում, քանի որ դեմ է առնում պոչամասի Ա տեղամասին: Սանրերը դեռ շարունակում են պարուրակի մշակումը և սանրաբռնիչները դուրս են զայխ 4 օղակից: Եթե սանրաբռնիչները բռունցքների հետ միասին դուրս են զայխ և չափով, 3 բռունցքները 10 զսպանակների, 11 իրիչների և 12 բուրակների ազդեցության տակ իրենց վրա արված \mathcal{P} թերու-



Նկ. 6.24. Կլոր սանրերով չպտտվող պարուրակահան գլխիկ

թյան շնորհիվ ետ (դեպի աջ) են հրում սեղմող օղակին, և գլխիկը բացվում է: Գլխիկը փակելու համար անհրաժեշտ է պտտել 13 բռնակը և 4 օղակը թերել սկզբնական դիրքի: Այս ընթացքում բռունցքները, սահելով β թեր հարրությունով, մոտենում են կենտրոնին և գրավում ելման դիրք: Սանրը բռնցքի վրա բազայափորվում է գլամակամ ելուստի միջոցով և ամրացվում 2 պտուտակի օգնությամբ: Սանրի և բռնցքի միջև տեղակայվում է 15 երկբլոկ աստղանիվը, որի ատամների թիվը տարբեր է. բռնցքի մեջ մտնող ատամների z թիվը, մեկով փոքր է սանրի մեջ մտնող ատամների z_1 թվից՝ $z_1 = z + 1$:


Եթե աստղանվի նկատմամբ բռնցքը պտույքի մեկ ատամով դեպի աջ, իսկ սանրի նկատմամբ՝ մեկ ատամով դեպի ձախ, ապա սանրի M պտույքը բռնցքի նկատմամբ կկազմի $1/zz_1$: Օրինակ՝ $1K$ տեսակի պարուրակահանման գլխիկի համար ($z = 19$, $z_1 = 20$) պտույքը կկազմի՝ $M = 1/z \times 1/z_1 = 1/19 \times 1/20 = 1/380$ (շրջանագծի մաս): Այս եղանակով կարգավորվում է սանրի կտրող եզրի դիրքը նախապատրաստվածքի առանցքի նկատմամբ:

Սանրերի արտաքին տրամագծի որոշման ժամանակ պետք է հաշվի առնել հետևյալ պայմանները՝

ա) բացված գլխիկի մոտ սանրերը չպետք է անցնեն 4 օղակի արտաքին տրամագծից, որպեսզի չմեծանան գլխիկի եղրաչափերը,

բ) որոշակի քայլով սանրերի հավաքածուն պետք է հնարավորություն ստեղծի մշակել այդ քայլով բռնը տրամագծերի պարուրակներ, որնց համար նախատեսված է տվյալ գլխիկը՝ փոփոխելով միայն սանրերը:

Սանրի սրման անկյունը տրվում է բռնցքի առանցքի նկատմամբ, իսկ ընդունիչ կոնի φ անկյունը՝ սանրի առանցքի նկատմամբ (նկ. 6.25):



Նկ. 6.25. Ակավառակային սանրի երկրաչափությունը

Առջևի γ անկյունը տատանվում է $-5\dots+25^\circ$ սահմաններում և կախված է մշակող նյութի ֆիզիկա-մեխանիկական հատկություններից:

Հետին α անկյունը փոփոխվում է սանրի կտրող եզրի ամբողջ երկարությամբ.

$$\alpha = f(h_\alpha, l, D_\omega, K_\omega, \tau, \lambda, \gamma, \varphi): \quad (6.41)$$

Հետին անկյունների հաշվարկման ժամանակ (τ անկյունը բավականին փոքր է) բռնցքի առանցքին ուղղահայաց հատույթում սանրի հասույթը կարելի է ընդունել որպես շրջանագիծ: Կտրող եզրի որևէ կետում հետին α_i

անկյունը որոշելու համար անհրաժեշտ է գոնել սանրի առանցքի նկատմամբ այդ կետի բարձրությունը՝ $\sin\alpha_i = 2i/D_i$. Կտրող եզրի թեքման և անկյունն ապահովում է կտրման ընթացքում ընդունիչ մասում դրական հետին անկյուն, իսկ տրամաշափող մասում՝ գրոյական հետին անկյուն: Այսպիսի երկրաշափությունը հեշտացնում է աշխատանքի ընթացքում սանրերի ինքնածզումը, նվազեցնում մշակված մակերևույթի միկրոանհարությունները, սակայն մեծանում է սանրի հետին մակերևույթով մաշման չափը: Գլանական պարուրակների մշակման ժամանակ վերցվում է $\lambda = 1^{\circ}30'...7^{\circ}$:

Մշակվող պարուրակի առանցքի նկատմամբ սանրի կտրող եզրի դիրքը որոշվում է h_{σ} չափով և λ անկյունով, ընդ որում՝ պետք է վերցնել այնպիսի h_{σ} բարձրություն, որ ապահովվի սանրի ընդունիչ մասի եզրային գալարի վրա դրական հետին անկյունը և տրամաշափող մասում գրոյական անկյուն (*նկ. 6.25*) $h_{\sigma} = d/2\sin\Delta_{\sigma}$, որտեղ d -ն՝ մշակվող պարուրակի տրամագիծն է:

Անկյունները որոշվում են.

$$\begin{aligned}\sin\Delta_{\sigma} &= \sin\alpha_{\sigma} - \sin\alpha_{hp,\sigma} D_0 / (d + D_0), \\ \sin\alpha_{\sigma} &= 2K_{\sigma} / (d + D_0 - 2m), \\ m &= 0,7P + 0,2, \quad K_{\sigma} = K_0 - l \operatorname{tg} \tau:\end{aligned}\tag{6.42}$$

Եթե $\lambda \leq 3^{\circ}$ -ից, $\alpha_{hp,\sigma} = 30'...1^{\circ}$, եթե $\lambda > 3^{\circ}$ -ից՝ $\alpha_{hp,\sigma} = 1^{\circ}30'...2^{\circ}30'$:

Պարուրակամշակման գործընթացում սանրի առջևի և հետին սրման անկյունները, կախված նարապատրաստվածքի նկատմամբ կտրող եզրի գրաված դիրքից, փոփոխվում են: Կտրման իրական γ_{hp} առջևի և α_{hp} հետին անկյունները որոշվում են՝ $\gamma_{hp} = \gamma + \Delta$ և $\alpha_{hp} = \alpha - \Delta$, որտեղ $\sin\Delta = \pm 2h/d$ ($\leftarrow\rightleftharpoons$ նշանը վերցվում է այն դեպքում, եթե կտրիչի գագարը նախապատրաստվածքի կենտրոնից բարձր է, $\rightarrow\leftarrow$ նշանը՝ եթե կենտրոնից ցածր է):

Սանրի ընդհանուր երկարությունը՝ l -ը, որը կազմված է կտրող և տրամաշափող մասերից, վերցվում է $7...8$ գալարից ոչ փոքր: Ընդունիչ մասի թեքման անկյունը կազմում է՝ $\varphi = 20^{\circ}$: